



Datum
2012-05-29 2012-0034-37

- 1 -

Södertörns brandförsvärsförbund

BRANDUTREDNING



Pilen pekar på aktuell lägenhet

Tidpunkt:	2011-03-07 05.53
Fastighetsbeteckning:	[REDACTED]
Objektsadress:	[REDACTED]
Objektstyp:	Flerbostadshus
Startutrymme:	Vardagsrum
Startföremål:	Okänt
Brandorsak:	Okänt
Insatsrapport nr:	201101719

Sammanfattning

Tidig måndag morgon inkom larm om rök i trapphus och lägenhet. Mindre brand i en lägenhet upptäckts och släcks snabbt av brandstyrkan som kallats till platsen. Endast en säng och ett begränsat område runt om, i vardagsrummet har brunnit. Lägenhetsinnehavaren återfinns död i brandresterna av sängen.

Det har inte gått att finna någon klar brandorsak.

Brandutredningen är utförd av:

Sten Johansson
Brandutredare
Södertörns Brandförsvärsförbund
08-721 25 14

Brandutredningen är granskad av:

Johan Wickenberg
Samordnare brand- och olycksutredningar
Södertörns Brandförsvärsförbund



Södertörns brandförsvärsförbund

1. ANLEDNING TILL BRANDUTREDNINGEN.....	- 3 -
2. BESKRIVNING AV OBJEKTET	- 3 -
3. BRANDENS OMFATTNING VID UPPTÄCKT.....	- 3 -
4. BRANDFÖRSVARETS ÅTGÄRDER.....	- 3 -
5. FAKTISKA BRAND- OCH RÖSKADOR.....	- 3 -
6. FAKTISKA PERSONSKADOR	- 3 -
7. UNDERSÖKNING	- 4 -
7.1. BRANDORSAK	- 4 -
7.1.1. Primärbrandplats	- 4 -
7.1.2. Undersökning av brandplatsen.....	- 4 -
7.1.3. El-undersökning.....	- 4 -
7.2. ALLMÄNHETENS AGERANDE VID BRANDTILLBUDET	- 4 -
8. SPRIDNINGSRISK.....	- 4 -
9. ERFARENHETER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER.....	- 4 -
FOTOBILAGA	- 5 -



Södertörns brandförsvärsförbund

1. Anledning till brandutredningen

Syftet med brandutredningen var att:

- Fastställa brandorsak

Brandutredning har genomförts på uppdrag av: Brandchef L-G Uddolm

Denna rapport kommer att delges:

- Personal inom Södertörns brandförsvärsförbund
- Regional samordnare för brand- och olycksutredningar
- Länsstyrelsen i Stockholms län

2. Beskrivning av objektet

Flerfamiljshus i 4 våningar med stomme i betong och med fasadbeklädnad i tegel, byggd 1972-73. Varje lägenhet egen brandcell i brandteknisk klass A 60

3. Brandens omfattning vid upptäckt

Larmet rings in till 112 av granne vars brandvarnare reagerat till följd av rökspridning till trapphus och inringarens lägenhet.

4. Brandförsvärets åtgärder

Insats genomförs i lägenheten med rökdykare, med inriktning på livräddning. Branden släcktes snabbt och därefter upptäcktes kroppen i sängen. Kvinnan var [REDACTED] utom räddning.

Röken ventilerades och släckvatten togs omhand.

5. Faktiska brand- och rökskador

Lägenheten är helt rökskadad, brandskadorna inskränker sig till sängen och området i omedelbar närhet.

6. Faktiska personskador

Lägenhetsinnehavaren omkom vid brandtillfället. För övrigt har inga uppgifter om skadade kommit till vår kännedom.



Södertörns brandförsvärsförbund

7. Undersökning

7.1. Brandorsak

En möjlig orsak kan vara sängrökning. Rökutrustning, som tändare, cigaretter och askkopp i anslutning till sängen kan ge en tanke om brandorsak, det har dock inte gått att säkerställa. Se Fotobilaga – Bild 1.

7.1.1. Primärbrandplats

Det konstateras att branden uppstått i sängen, se Fotobilaga – Bild 2 och 3.

7.1.2. Undersökning av brandplatsen

Undersökning av brandplatsen har genomförts 2011-03-07 av [REDACTED], kriminaltekniker från polismyndigheten i Stockholms län och Sten Johansson, brandutredare från Södertörns brandförsvärsförbund.

7.1.3. EI-undersökning

En begränsad undersökning av ett eluttag vid sängens huvudända genomfördes, det fanns inga indikationer om att branden skulle ha startat där.

7.2. Allmänhetens agerande vid brandtillbudet

Det har inte funnits anledning att undersöka detta vid denna brand.

8. Spridningsrisk

Om ingen släckt branden är det troligt att den kunnat sprida sig till hela lägenheten.

9. Erfarenheter och förslag till åtgärder

En fungerande brandvarnare kan möjligen ha betytt skillnaden mellan liv och död.



Södertörns brandförsvarsförbund

Fotobilaga



Bild 1 – Visar sängbordet med tändare och askkopp



Bild 2 – Visar primärbrandplatsen, sängen med omgivning.



Datum
2012-05-29 2012-0034-37

- 6 -

Södertörns brandförsvärsförbund



Bild 3 – Närbild på primärstartplatsen.