

Förundersökning

**Brand i villa, [REDACTED]
2017-04-13**



Anna Andersson Carlin



DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Anna Andersson Carlin
Beställare:	Ulf Bergholm
Diarienummer:	1900.2017.01702
Händelse: Branden 2017-04-13, torsdag, klockan. 09.46 Insatsrapport	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
		Förundersökning	ACN	UBM

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01877 (internt larmnummer) Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K444337-17 Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Ulf Bergholm.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt förslag till åtgärder och sakkunnigutlåtande.

Byggnad

Byggnaden är en villa i ett och ett halvt plan som är uppförd i slutet av 1800-talet. Byggnadens brandtekniska klass kan inte bestämmas.

Beskrivning händelse

Senare ropade kvinnan som fortfarande befann sig i sängen att det brann. Mannen bar/släpade ned kvinnan på bottenvåningen men fick inte ut henne ur byggnaden.

Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades kraftig brand på andra våningen, insatsen påbörjades och kvinnan hämtades ut av rökdykare. Branden var enligt insatschefen så kraftig på ovanvåningen att fortsatt rökdykarinsats var omöjlig. Trappan upp till andra våningen hade brunnit av.

Beskrivning skador

Byggnaden blev totalförstörd, dels av branden och dels av de rivningsmoment som genomfördes av en grävmaskin i samband med släckningen, foto 1-2.

En person har avlidit i samband med branden och en person fördes skadad till sjukhus. Den skadade personen är enligt uppgift från polisen inte kvar på sjukhuset då förundersökningen skrivs.

Trolig orsak

Brandens orsak har inte gått att fastställa. Det finns uppgifter som lämnats av en av de boende om att en värmare eller liknande placerats i eller vid sängen för att torka upp sängkläder och värmare har sedan lämnats utan övervakning. Branden kan ha startat pga ett fel på apparaten eller så kan den ha kommit i kontakt med sängkläderna och värmt upp dessa så att antändning skett.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Utredaren föreslår ingen vidare utredning men ser gärna att Räddningstjänsten Syd fortsätter interna diskussioner kring val av metod och taktik vid bränder där personer omkommit eller är svårt skadade. När hela byggnaden raderas för att genomföra en effektiv, miljövänlig släckning blir det i princip omöjligt att genomföra en utredning av orsak och förlopp baserat på annat än eventuella vittnesuppgifter. Det omöjliggör eller försvårar också en polisiär brottsutredning av platsen.

Lund 2017-05-02

Anna Andersson Carlin
Brandingenjör
Räddningstjänsten Syd

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01877
Polisrapport 5000-K444337-17
Besök på plats 2017-04-18



Foto 1 visar resterna av byggnaden



Foto 2 visar resterna av byggnaden