


**Hörby Kommun  
Räddningstjänsten i Hörby**

**Olycksundersökning  
Brand i byggnad 2010-12-22**

---

**Utfärdad av:  
Markus Blåder, brandinspektör**

**Kvalitetsgranskad av:  
Mikael Kess, räddningsledare**

		<h1>Olycksundersökning</h1>	
Utfärdad av: Markus Blåder, brandinspektör		Version 1	Övrigt
Kommun Hörby	Datum 2010-12-22	Organisation Räddningstjänsten i Hörby	Kvalitetsgranskad av: MK
Larmnummer 2010-000169	Larmtid 22:46	Adress [Redacted]	Objektstyp Enplansvilla
Startutrymme Vardagsrum	Startföremål Cigarett, ev levande ljus.	Direkt orsak Sannolikt säng/soffrökning	Bakomliggande orsak Okänt

## Syfte

Undersökningen bygger på insamlad information från de olika enheter som på något sätt varit inblandade i insatsen. Till hjälp av denna dokumentation är insatsrapporten som räddningsledaren eller brandbefälet på plats gjort och information från polisens tekniker.

Syftet med olycksundersökningen är att hitta åtgärder som kan göras för att förebygga liknande olyckor. Detta skall göras för att uppfylla lagen skydd mot olyckor ” 10 § När en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.”

*Utredningen följer enligt normen en icke skuldbeläggande filosofi.*





# Undersökningsprotokoll

Dokument Brand i byggnad	Datum 2010-12-22	Version 1
-----------------------------	---------------------	--------------

## 1. Bakgrundsbeskrivning


### 1. Orsaksutredning

Branden upptäckts av en förbipasserande kvinna som larmar räddningstjänsten. När räddningsledaren kommer till platsen för branden är byggnaden rökfylld. Rökdykarna hittar den omkomne i vardagsrummet liggande på golvet vid ett bord och soffa. Polisens tekniker gjorde en platsundersökning 2010-12-27, enligt den undersökningen är brandstarten sannolikt i närliggande området där bland annat en soffa stod och där det har brunnit igenom golvet ner till torpargrunden. Räddningstjänsten i Hörby gör en platsundersökning 2010-12-28 och finner inget som motstrider detta. Alla brandorsaker och brandstiftare utom cigarett och ljus kan uteslutas. De övriga rummen i huset är endast rökpåverkade.

**Brandorsak:** Sannolikt säng/soffrökning eventuellt levande ljus.

**Brandstiftare:** Cigarett, eventuellt ett ljus.

**Primärområde:** I en soffa eller precis intill (se foto 2).



*Foto2: Primärområdet i vardagsrummet*



# Undersökningsprotokoll

Dokument Brand i byggnad	Datum 2010-12-22	Version 1
-----------------------------	---------------------	--------------

## 4. Kvalitetskontroll

Räddningsledaren för insatsen.

## 5. Slutsatser

Den omkomne har sannolikt sovit eller motsvarande när branden startade. Detta gjorde att den omkomne inte reagerade snabbt nog för att kunna sätta sig i säkerhet. Det fanns ingen brandvarnare i huset som kunde ha väckt den omkomne.

. En brandvarnare kanske hade kunnat uppmärksamma den omkomne att det hade börjat brinna. Men det är kanske inte den viktigaste frågeställningen att ta till sig. Det kanske är viktigare att fråga sig varför han inte hade en. Hade den omkomne inte tillräcklig kunskap om vikten med brandvarnare, varför hade den omkomne inte detta?

## 6. Återförning- uppföljning

- Räddningstjänsten i Hörby
- Räddningstjänsten i Höör
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap