

Datum
2019-12-30

Diarienummer
2019-001075

Olycksutredning

Utökad olycksutredning



Trafikolycka korsningen väg 68 och Bergbyvägen i Torsåker

2019-09-05

Utredare:
Tommy Johansson
Magnus Östlund
Gästrikе Rådningstjänst



Sammanfattning/Åtgärdsförslag

En sidokrock när en personbil kör in i sidan på en annan personbil. Stopplikt råder i korsningen från Bergbyvägen in på väg 68. En kvinna i 80 årsåldern har av okänd anledning missat stopplikten och kört ut framför ett fordon som kommer på väg 68. Kollisionen är mycket kraftig och kvinnan skadas svårt. Hon förs i ambulans till sjukhus men avlider av de skador hon fått. Föraren av den andra personbilen förs också till sjukhus men kan lämna sjukhuset efter kontroll.

Den direkta orsaken till olyckan är att föraren av personbilen som kör på Bergbyvägen inte lämnar det andra fordonet företräde i korsningen.

Under utredningen har hastighetssänkning från 80 km/h till 60 km/h genomförts och en fartkamera har placerats ut.

Åtgärdsförslag:

- De vita vägmarkeringarna för stopplikt i korsningen, är något nötta och kan förbättras.

Undersökningens genomförande

Intervjuer

Intervjuer genomfördes med personal ur räddningstjänstens egna styrkor.

Dokumentation

Utredaren har tagit del av följande dokumentation:

- Räddningstjänstens händelserapport
- Bilder tagna från olycksplatsen.

Platsbesök

Platsbesök genomfördes av Brandinspektörer, Tommy Johansson och Magnus Östlund.

Rapport

Rapporten upprättades den 2019-12-04 av Brandinspektör Magnus Östlund.

Lärande från olyckor

Gästrikke räddningstjänst avser att sprida denna rapport som information till följande.

- Trafikverkets olycksutredare Mats Olhans.
- Hofors kommun, säkerhetsavdelningen.
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Gästrikke Räddningstjänst

**Anledning till undersökning**

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda olycksorsak, olycksförlopp och hur insatsen genomfördes vid Trafikolycka i korsningen Väg 68 och Bergbyvägen (länsväg 513) den 5 september 2019 i Hofors kommun.

Plats


Korsningen Väg 68 och Bergbyvägen (länsväg 513) i Torsåker, Hofors kommun.

Beskrivning av händelse

En sidokrock mellan två personbilar där den ena personbilen inte lämnar företräde. Kollisionen är kraftig och en person skadas allvarligt. När räddningstjänsten anländer påbörjas omedelbart arbetet. Personen lastas på bår och förs till sjukhus med ambulans men dödförklaras senare på sjukhuset.

Beskrivning av objekten

Personbil Peugeot 108.



Personbil Dacia Duster.



**Personskador**

1 kvinna 83 år och förare av den ena personbilen skadas svårt och avlider kort efter olyckan på sjukhus.

1 man 30 år och förare av den ena personbilen får lindriga skador.

Egendomsskador

Mycket omfattande skador på personbilarna.

Miljöskador

Inga för räddningstjänsten kända miljöskador.

Orsaksutredning**Orsaker till olyckan**

Den direkta orsaken till olyckan är att föraren av en personbil inte lämnat företräde till den andra personbilen trots att det råder stopplikt i korsningen.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Det är för Gästrikke Räddningstjänst okänt vad de bakomliggande orsakerna är till varför föraren av personbilen inte lämnar företräde.

Olycksplatsen

Olycksplatsen är en korsning mellan riksväg 68 och Bergbyvägen (länsväg 513). hastigheten var satt till 80 km/h på aktuell vägsträcka.

Vägbanans beläggning är asfalt som var torr och det fanns inga hål, ojämnheter eller annat i vägbanan som bedöms haft någon inverkan på olyckan. Sikten i korsningen är god. Vägmarkeringarna i form av vita vägstreck som visar stopplikt är något utnötta men för övrigt är streck och skyltning i gott skick.



Olycksförloppsutredning

Föraren av den ena personbilen har kört väg 513/Bergbyvägen och ska passera eller köra ut på väg 68.

Fordon som körs på väg 513 ska lämna företräde då det är stopplikt för att köra ut på väg 68.

Föraren kör rakt ut i korsningen, samtidigt kommer en personbil på väg 68 och kör söderut (se bild 1). Sidokollisionen är kraftig och den påkörda bilen trycks ned i diket (se bild 2).




Bild 1: Röda pilen visar den väg personbilen (1) med den omkomna kvinnan kommer körande på väg 513 och är den som missar stopplikten. gula pilen visar den väg personbilen (2) som kör in i sidan på den andre kommer söderut på väg 68. Röda stjärnan visar kollisionplatsen. Den blå pilen visar slutliga läget för den påkörda bilen (se bild 2)



Bild 2: visar den påkörda bilens slutliga läge i diket.



Insatsutvärdering

Insatsens händelseförlopp

Larm om trafikolycka inkom till Gästrikke Räddningstjänst torsdagen den 5 september 2019 klockan 14:19. Station Storvik och Insatsledare i 1080 från Gävle larmas ut.

Räddningstjänsten är framme på olycksplatsen klockan 14:28.

Avspärrning för att säkra platsen utförs och en kontroll av de två inblandade personerna visar att en är svårt skadad och en har lindrigare skador.

Den svårt skadade personen lyfts ut ur bilen av räddningstjänsten och ambulanspersonalen.

Ambulanspersonalen vårdar samt att lastning i ambulans sker för vidare transport till sjukhus.

Den svårt skadade kvinnan avlider senare på sjukhuset.

Inga fördröjningar eller brister har rapporterats efter insatsen och det har inte framkommit något under utredningens arbete.

Avgörande faktorer för insatsen

Att personbilen stod på hjulen och inte började brinna eller läckte någon miljöfarlig vätska, gjorde att personalen kunde sköta losstagningen på ett lugnt och bra sätt.

Slutsatser för insatsen

Insatsen bedöms att ha gått bra med tanke på omständigheterna.

Erfarenhetsåterföring

- För aktuell insats finns inget speciellt att rapportera.

Magnus Östlund

Olycksutredare
Gästrikke Räddningstjänst