



Olycksutredning

Datum
2018-05-24
Handläggare
Larz Eidwall
Diarienummer
2018-000489

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad [redacted] **Kristinehamn**

Uppdragsgivare: Bergslagens Rådningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2017-12-19 Olycksutredare Larz Eidwall
Övriga deltagare: -



Upplysningar om branden

Larmtid:	2017-12-17 kl. 08:43
Adress:	[redacted] Kristinehamn
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Äldre tvåplansvilla i träkonstruktion
Startutrymme:	Oklart
Startföremål:	Oklart
Brandorsak:	Oklart
Insatsrapport nr:	2017001437

Sammanfattning – Erfarenhet

Brand i byggnad med oklar brandorsak. En man omkommer i branden.

Bergslagens Rådningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

Postadress:
Box 424
681 29 Kristinehamn

Besöksadress:
Mykrisvägen 7
691 50 Karlskoga

Telefon:
0586-63600
Org nummer
222 000-0919

Bankgiro:
5159-2673

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

En man ringer in till SOS om att det brinner i hans hus. Mannen är kvar i villan och kan enligt han själv inte ta sig ut på grund av kraftig rök och värme. Mannen uppger att han befinner sig på övervåningen i huset. SOS har kontakt med mannen under en lång tid.

Omfattning vid ankomst

Helt övertänd övervåning samt delar av nedervåningen. Resten av huset helt rökfyllt.

Räddningstjänstens åtgärder

Rökdykare tränger in huset och tar sig upp på övervåningen. På grund av allt för stark hetta tvingas dom man retirera. Rökdykare söker också av nedervåningen utan att hitta mannen. Till slut får man övergå till yttre släckning då hela huset till slut är helt övertänt. Även ett antal bilar som stod intill byggnaden drogs bort. Släckningen fortsatte sedan med yttre släckning i ca: ett dygn.

Brandförlopp

Var branden startat är oklart. Det brinner allra mest på övervåningen men också i köket på nedervåningen. Allt annat är ytterst osäkert.

Skadeomfattning

Hela byggnaden totalt nedbrunnen. Inget i byggnaden gick att rädda. Ett antal bilar som stod intill byggnaden förstördes. Mannen som larmade hittades senare dagens efter omkommen i brandresterna.

Spridningsrisker

Ingen risk för brandspridning till andra byggnader förelåg.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Äldre mindre tvåplansvilla i träkonstruktion. Nedervåning består av kök och rum medan övervåningen består av två rum. Enligt obekräftade källor har någon sorts ombyggnad skett på övervåningen där något rum gjorts om till två. Ett av dessa rum ska möjligen saknat fönster. Mannen kan ha befunnit sig i detta rum.

Brandorsak

Brandorsaken är oklar. Eftersom hela huset brann ner till grunden gick ej en riktig utredning att genomföra.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Medlyssning mellan SOS och inringaren vid alarmeringen av undertecknad. Besök på brandplatsen under branden samt besök på brandplatsen 2017-12-19. Samtal med styrkeledare och rökdykare från Bergslagens Räddningstjänst.

SÄNDLISTA: MSB
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall
Olycksutredare/ Insatsledare
Tel: 0586-636 00
Mobil: 073-50 58861
E-post: larz.eidwall@brt.se

Bilder



Rökdykare tränger in i byggnaden



Den omkomne mannen påträffas dagen efter här