



# Olycksutredning

Datum  
2024-05-04  
Handläggare  
Larz Eidwall  
Diarienummer  
2024-000416

Anledning till undersökningen:

## Brand i byggnad Folkets Park Nordängsgatan 1 Degerfors

**Uppdragsgivare:** Bergslagens Räddningstjänst  
**Uppdrag:** Olycksorsak, olycksförlopp och erfarenhetsåterföring

**Undersökningen utförd:** 2024-05-10 av Olycksutredare Larz Eidwall Bergslagens Räddningstjänst, tekniker från Polisen i Örebro samt hundförare med brandhärdshund.

**Bilagor:** -

### Upplysningar om olyckan

Larmtid:	2024-05-04 kl. 22:02
Adress:	Folkets Park Nordängsgatan 1 Degerfors
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Olycksorsak:	Anlagd brand med uppsåt
Insatsrapport nr:	G2024.049074

### Sammanfattning:

Brand i byggnad som användes till dansbana som startats med avsikt i eller i anslutning till altanen på nordöstra sidan av dansbanan. Branden sprider sig sedan till snabbt till hela byggnaden

Bergslagens Räddningstjänst  
Larz Eidwall  
Olycksutredare

## HÄNDELSE-/OLYCKS-FÖRLOPP

### Platsbeskrivning

Sexkantig gammal träbyggnad med storleken cirka 20x20 meter som användes till dansbana beläget i Folkets Park i Degerfors. Se ursprungsbild nedan.

### Före framkomst

Räddningstjänsten rycker ut tidigare under dagen klockan 15:26 till en brand i plastmöbler på en altan tillhörande samma byggnad. Man konstaterar att branden med säkerhet var anlagd med nu helt slocknad. Inga släckåtgärder behövde göras.

### Omfattning vid räddningstjänstens ankomst

Fullt utvecklade brand i hela byggnaden. Stort gnistregn och branden hotar att sprida sig till intilliggande skog och övriga byggnader i Folkets Park.

### Räddningstjänstens åtgärder

Utvändig släckning och dämpning av gnistregn. När byggnaden rasat ihop fortsätter bevakning av brandplatsen hela natten.

### Skadeomfattning

Hela byggnaden nerbrunnen. Ingen spridning till övriga byggnader eller skog konstaterades.

## UNDERSÖKNING

Olycksundersökning på plats görs 2024-05-10 av olycksutredare Larz Eidwall från Bergslagens Räddningstjänst, polistekniker från polisen i Örebro samt hundförare med brandhärdshund.

### Olycksorsak

Ingen markering för brännbara vätskor gjordes av brandhärdshunden vid något tillfälle. Dock är det otänkbart att någon naturlig orsak till branden skulle finnas. Ingen naturlig brandstiftare fanns heller. Hur branden startats är oklart. Att man var där några timmar innan branden utbröt på en anlagd brand i plastmöbler stärker sannolikheten att branden skulle vara anlagd med uppsåt.

Därför kan man med mycket stor sannolikhet konstatera att branden anlades på okänt sätt med avsikt.

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Räddningstjänstens insatsrapport

Samtal med polis

Samtal med styrkeledare hos Bergslagens Räddningstjänst

SÄNDLISTA

MSB

OLYCKSUTREDARE

Larz Eidwall

Olycksutredare

Tel: 0586-636 22

E-post: [larz.eidwall@brt.se](mailto:larz.eidwall@brt.se)

## Bilder



Dansbanan helt nedbrunnen



Foto: Borg, Anneli

Örebro läns museum

Dansbanan i sitt ursprungsskick.