



Storstockholms
brandförsvar

Kompletterande händelserapport

Brand i säng
Vårbergs sjukhem
2024-11-08

Vi skapar trygghet!

Utredare
Fredrik Lindström

Datum: 2024-12-16

Dnr: 360-314/2024

Innehållsförteckning

1	Inledning	5
1.1	Bakgrund	5
1.2	Syfte	5
1.3	Vad utredningen ska belysa	5
1.4	Källhänvisning	5
1.5	Beställare av utredningen	5
2	Objekt	5
3	Händelseförlopp	6
4	Slutsatser	7
5	Rekommendationer	7
5.1	Mottagare och delgivning	7

1 Inledning

1.1 Bakgrund

2024-11-08 klockan 04.53 inkommer automatlarm från Vårbergs sjukhem. Larmet rings även in från verksamheten som meddelar att det brinner i en säng. Klockan 05.02 är brandbilarna framme på adressen.

1.2 Syfte

Utredningen syftar till att öka det interna lärandet kring bränder och tillbud som inträffar i vårdverksamheter. Målsättningen är att skapa inriktningar för Storstockholms Brandförsvär (SSBF) förebyggande och skadeavhjälpande arbete utifrån hur det byggnadstekniska brandskyddet, organisatoriska skyddet samt vår egna förmåga fungerat vid en händelse. Underlaget ska även användas i SSBF:s fortsatta arbete kring informationsspridning och rådgivning till berörda aktörer och den enskilde i samhället.

1.3 Vad utredningen ska belysa

- Startutrymme och startföremål för branden
- Orsak
- Det byggnadstekniska brandskyddets funktion
- Agerande från verksamhetens brandskyddsorganisation

1.4 Källhänvisning

Händelserapport 2024-11-0190 (ej färdigställd i skrivande stund)

Platsbesök 2024-11-11

Samtal med medarbetare på verksamheten 2024-11-11

Telefonsamtal med räddningstjänstens styrkeledare 2024-11-11

Alla bilder är tagna av SSBF:s utredare 2024-11-11

1.5 Beställare av utredningen

Enhetschefen för olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till enskild.

2 Objekt


Vårbergs sjukhem var tidigare ett mindre sjukhus i Vårberg. Sedan flera år tillbaka så har sjukhusverksamheten ersatts med andra vårdverksamheter i privat och kommunal regi. Byggnaden består av en stor huskropp i fem våningsplan. Den drabbade verksamheten finns i byggnadens markplan och omfattas av byggnadens larmanläggning som är kopplat till SOS-alarm och även vattensprinkler finns i lokalerna.

Verksamheten är ett boende dit man får tillträde till via Socialtjänstlagen (SoL) och har en inriktning för personer med psykisk ohälsa. Det finns 17 lägenheter och lika många klienter. Nattetid är verksamheten bemannad med en vaken personal och på dagen två personer.

Det är frivilligt att bo på boendet och klienterna kan komma och gå efter eget behag. Det finns en överenskommelse mellan verksamhet och klient gällande vad man får göra och inte får göra. Att röka i sin lägenhet står med på listan över saker man inte får göra. Lägenheten är ett litet rum utrustat med ett pentry med en spis som är kopplad till en timer samt en toalett med dusch.

3 Händelseförlopp

Branden hade börjat i sängen när klienten rökt. När larmet aktiverades så hade tjänstgörande nattpersonal snabbt kunna lokalisera lägenheten där det brann eftersom personalen hade kännedom om att klienten rökt på rummet tidigare. Medarbetaren agerade snabbt genom att dra ned täcket på golvet och stampa på det. Det var enligt personalen mest rök och dis i rummet och det glödde i täcket.



Figur 1 & 2: Sängen, och till höger brännmärken från tidigare rökningar. Det fanns även brännmärken på golvet nedanför sängen.

Eftersom medarbetaren agerade snabbt så hann aldrig vattensprinkleranläggningen aktiveras. När brandmännen kom fram till lägenheten så behövde de bara hjälpa till att ventileras ut röken. Klienten som bor i rummet var inte brännskadad men personalen insisterade att klienten skulle åka med ambulansen för att bli kontrollerad om hen fått i sig rök. Hen vägrade åka med så polisen fick gripa in och skjutsade hen till sjukhuset för vård.

4 Slutsatser

Branden började i en boendelägenhet till en av klienterna. Det finns tydliga rutiner och olika överenskommelser mellan klienter och verksamheten. Klienter som flyttar in på boendet kommer överens med verksamheten om vilka regler som gäller för en specifik klient. Överenskommelserna kan handla om allehanda ting t.ex. tider som klienten skall förhålla sig till, eller hur man uppför sig på boendet eller rökning. Den aktuella branden startade i täcket på grund av att en klient rökte i sängen trots att man kommit överens om att man inte får röka.

Personalen har agerat enligt verksamhetens egna rutiner. Verksamhetens rutin är enligt följande:

När larmet aktiveras så skall personalen snabbt lokalisera var brand eller rökutvecklingen sker. När branden är lokaliserad så skall medarbetaren i först hand försöka rädda liv, och sedan ringa 112 för att få bekräftat att larmet inkommit till SOS-alarm. Ett snabbt agerande av medarbetaren gjorde att händelsen ledde till begränsade skador på såväl person och byggnad.

SSBF kan konstatera att det organisatoriska brandskyddet har fungerat som avsett.

Byggnaden har en larmanläggning som är vidarekopplad till SOS-alarm. I byggnaden finns även vattensprinkleranläggning installerad. I den aktuella händelsen så aktiverades larmanläggningen men inte vattensprinklern i lägenheten på grund av att det inte hann bli tillräckigt varmt uppe vid taket.

SSBF kan konstatera att det byggnadstekniska brandskyddet har fungerat som avsett.

5 Rekommendationer

Utredningen har identifierat ett antal rekommendationer. Rekommendationen är riktade till verksamhet i syfte att utgöra ett stöd till deras systematiska brandskyddsarbete.

- Fortsätta bedriva ett aktivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
- Diskutera riskerna brand på alla APT för att bibehålla kunskapsnivån över tid.
- Utvärdera inträffad händelse för att se vilka lärdomar som kan dras av den.

5.1 Mottagare och delgivning

Enhetschef Vårbryggan boende