

Den 4 april 1990 körde en tankbil med släp av riksväg 61, en halvmil norr om Kil. Vid avåkningen slog släpet runt varvid en manlucka slets upp och ett hål på sidan av tanken uppstod. 12000 l 95 och 98 oktan bensin rann ut under tanken.

Orsaken till olyckan var en mötande långtradare som tappade ett draghjul. Hjulet rullade in under tankbilen och slog sönder styrmekanismen.

Räddningstjänsten var snabbt på plats, efter 15 minuter hade de första invallningarna gjorts. Olyckligtvis fanns en vägtrumma under vägen ca 25 meter från olycksplatsen. Vägtrumman mynnade ner i ett dike som snabbt övergick i en bäck med nordlig avrinning ner mot Norsälven.

Området norr om skadeplatsen består av flacka, sankta betesmarker. Avrinningen skedde långsamt norrut.

Räddningstjänsten täppte snabbt igen vägtrumman. En hel del bensin samlades upp i sänkan vid släpet. Man anlidade ett privat saneringsföretag, de la bl a ut länsar och sög upp bensinblandning. Bensinförorenad jord fraktades till soptippen. Oljeplattan blev snart full, deponeringen fortsatte ute på tippområdet. Inga större mängder bensin nådde Norsälven.