

En halonanläggning hade utlöst i en hangar. Vid framkomsten trängde ett gråvitt moln ut ur byggnaden. Vädret var fuktigt nästan disigt. Ingen brand i lokalen. Sprinkleranläggningen innehöll 4 ton halon 1301 och var helt tömd. Plötsligt blev avgasröken från brandbilarna starkt brungul (som nitrosa gaser) och personalen på plats kände starkt stickande smärtor i hals och bröst. Alla bilmotorer stoppades.

Efter kontakt med Räddningsverket fick man besked att halon 1301 sönderdelas i bilmotorerna till fluorvätegas och bromvätegas. Dessa gaser ger tillsammans med vattenånga (disigt väder och heta avgasrör) fluorvätesyra resp bromvätesyra. Gasen är brun och starkt stickande. Den är frätande och kan ge upphov till lungödem. Läkarsök rekommenderades.