

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

av Tommy Fransson, räddningstjänsten.

För polisen XX och YY.

UPPLYSNINGAR BRANDTILLBUDET

På lördagen, kl 20.16, larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand. Bil 101, 102, 103 utgick från stationen. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 20.21 rök det kraftigt från fönstret i vardagsrummet på första våningen. Rökdykare gick in i trapphuset där de mötte lägenhets-innehavaren kraftigt rökskadad. Han meddelade rökdykarna att det skulle finnas två personer till i lägenheten. Efter genomsökning med rökdykare så konstaterades att det inte fanns fler personer i lägenheten. Branden släcktes och lägenheten och trapphuset ventilerades.

PLATSBESKRIVNING

Den aktuella fastigheten är en hyresfastighet i tre våningsplan. På varje våningsplan finns två lägenheter. Det finns två ingångar i fastigheten, sammanlagt 12 stycken lägenheter. Den aktuella lägenheten är belägen på första våningen. Lägenhetens väggar och bjälklag är uppfört i betong. Lägenheten består av två rum med kök, se skiss.

UNDERSÖKNING

Enligt uppgift från anmälaren, har lägenhetsinnehavaren haft besök under eftermiddagen. Vid 16-tiden lämnade besöket lägenheten och lägenhetsinnehavaren gick och lade sig för att sova. Vid 20.15-tiden vaknade han upp av att det brann i lägenheten. Han hade ingen aning om hur branden uppstått.

Den primära brandhärden har varit inne i vardagsrummet. Branden har startat i en hörnsoffa i detta rum. I vardagsrummet finns skador på golv och möbler i området kring soffan samt på tapeter och gardiner. Även vissa värmeskador finns på TV och andra saker i vardagsrummet.

I övrigt är lägenheten endast rökskadad. Soffan är klädd med plyshtyg och dynorna är stoppade med skumgummi.

BRANDORSAK

Branden har startat i soffan. Sannolikt har den uppstått genom att någon har rökt och tappat en cigarett eller cigarettglöd på dynan i soffan. Därefter har en pyrbrand uppstått.

SPRIDNINGSRISK

Någon spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.