

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rökutveckling i villa X stigen 3 i orten O ca en mil söder om staden
S kl 7.54 den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Hans Nordgren

BRANDEN

Dom boende kände röklukt i villan men upptäckte ingen brand. Efter en stund gick en säkring till frysskåpet sönder. Ägaren ringde till SOS som larmade styrkor från X och Y brandstationer. Vid framkomst kändes röklukt men någon brand kunde ej hittas.

UNDERSÖKNINGEN

Ägaren berättade om säkringen till frysskåpet. Vid undersökning av frysskåpet kunde man konstatera att det brunnit hål i kåpan till startrelät.

SAMMANFATTNING

Åter ett startrelä som hade kunnat förorsakat en brand i villan. Det kanske var tur att säkringen gick sönder så att frysskåpet blev utan ström. Några skador i övrigt blev det ej, det var bara att öppna fönster och vädra ut röken.