

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

UPPDRAGSGIVARE:

Polismyndigheten

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i villa, 19XX-XX-XX

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19XX-XX-XX klockan 10.30-13.40 av kriminalinspektörerna II och CC.

UPPLYSNINGAR:

Vid undersökningen uppgav fastighetsägaren, LL, att familjen lämnade fastigheten ca kl. 18.45 och kom hem ca kl.21.45. När han befann i vardagsrummet på bottenvåningens norra del hörde han ett ljud och ett tryck i öronen. Klockan var då ca 22.45. Vid denna tidpunkt befann sig hustrun tillsammans med två döttrar på andra våningen i det nordöstra rummet. Branden upptäcktes i det syd-östra rummet. Vid upptäckten fanns det ingen i rummet. Rummet tillhör dottern H och hon uppgav för föräldrarna att hon hade tänt ett stearinljus på kvällen och hon är nästan säker på att hon hade glömt att släcka ljuset. H brukar ha sitt ljus tänt. Ljusstaken var eventuellt av plast och hade manschett av tyg. Det tända ljuset hade stått på en trähylla i rummets nord-östra hörn

UTGÅNGSLÄGE:

Fastigheten är avspärrad.

UNDERSÖKNINGEN

[Beskrivs i bilder. Se original]

SLUTSATS:

Eftersom rummet är totalskadat går det inte med säkerhet att fastställa brandorsaken. Mycket tyder dock på att branden har börjat i området runt stereon p g a en mycket kraftig brandpåverkan på väggen ovanför. Vid friläggningen påträffades även en ljusstake som ger tyngd åt H:s berättelse där hon uppger att hon glömde släcka ett tänt stearinljus på en trähylla i rummets nord-östra hörn. En möjlig brandorsak är då att när stearinljuset brunnit ner har ljuset antänt tygmanschetten som omgav stearinljuset därefter har elden antänt omgivande material. Branden har dock begränsats till rummet p g a att dörrarna till rummet var stängda. Fotot nedan visar stearinljus med tygmanschetter. Bilderna är tagna från soffbordet i vardagsrummet.

[för foto, se original]