

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i bostadslägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Per Lindström, polisens tekniska rotel

Kenneth Möller, brandförsvaret

På morgonen kallades X brandstation på kontroll efter brand. Vid framkomst konstaterades att det har varit en brand i lägenheten, men som självslocknat på grund av för låg syretillförsel.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Detta är ett förhållandevis ovanligt brandförlopp om än inte unikt. Y's brandförsvaret har kanske 2-3 st bränder per år av liknande karaktär dvs att branden varit intensiv under en kort tid, men sedan gått ned i ett glöd- eller kolningsstadium på grund av syrebrist.

UNDERSÖKNINGEN

Lägenheten bestod av 2 rum och kök + matplats med god ordning. Branden har startat i soffans vänstra del, den troligaste orsaken är att kvinnan tappat glöd i soffan som sedan legat och kolat.

Kvinnan har sedan tagit sig in i sovrummet och lagt sig. Branden har utvecklats till soffan och vidare till tapeter på väggen, en mager övertändning har ägt rum för att sedan kväva sig självt.

Kraftig tjärbeläggning talar för ett utdraget förlopp. Fönstren visar värmesprickor men har ej gått sönder. Den gamla damen har rökförgiftats i sömnen och avlidit.

Att branden ej har upptäckts kan till stor del förklaras med att det finns kontor på andra sidan gatan som varit obemannade och att ingen har sett lågorna.

På bordet i brandrummet ligger cigaretter, en tändare, 3 st tomma vinflaskor samt en halvt urdrucken flaska med vin.

SLUTSATS

Med brandvarnare kanske damen vaknat eller grannar hört larmet, vem vet?



Vardagsrummet med soffan som självslocknat.

