

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bageri, kontorsdelen belägen vid ett flerbilsgarage i en källare till bostadshuset.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandmästare Ragne Hanning och brandingenjör (räddningsledaren) Jonas Petri, båda från räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm om brand i bageriet kl 11.49 och var på plats 11.53.

Utryckning skedde med 3 bilar och sammanlagt 10 brandmän. Vidare dirigerades jourhavande brandingenjör till platsen. Vid framkomst konstaterades att ett flerbilsgarage beläget i källarplanet till ett 6-våningshus delvis var rökfyllt.

Ventilation insattes med egna fläktar samtidigt som en rökdykargrupp gick in för att lokalisera brandhärden.

Det visade sig att det var ett litet kontorsutrymme beläget bakom kallskänken som var rökfyllt. Efter inträngning bar rökdykarna ut branden i en papperskorg.

Ett 10-tal personer evakuerades från kallskänken.

UNDERSÖKNING

Polisen hade inte möjlighet att göra någon utredning. Varför vi gjorde det själva.

Vi kunde då konstatera att branden startat vid en dator.

Brandhärden, den primära, var under bordet där bordsbenet delvis brunnit bort.

En hel del sladdar fanns där dessutom. En av dessa företedde typiska överledningsskador. Den som hade legat i kläm under bordsbenet.

BRANDORSAK

Klämskada på elledning orsakade kortslutning varvid brand uppstod i bordsbenet samt en mängd A4-papper som användes till skrivaren.

ERFARENHET

En relativt liten brand men långa inträngningsvägar genom ett garage under jord, gjorde att arbetsinsatsen blev stor.

Denna kontorslokal låg på ett olämpligt ställe varför denna arbetsplats sattes upp som ett brandsyneobjekt.



Lokalen fick kraftiga sotskador