

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i pannrum.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

19xxxxxx av Sven-Erik Andersson.

PLATSBESKRIVNING

Suterrängvilla i två plan med hel källare. Pannrummet är beläget i källarplanet.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Ca kl 07.00 tömde villaägaren pannan på aska i ett plåtkärl. Ca kl 18.45 tömdes askan i en papperskasse och placerades ovanpå en bunt med återvinningstidningar i pannrummet. Ca kl 19.00 lade ägaren in ved i pannan. Två barn var hemma och kände att det luktade brandrök och ringde farmor. Barnen ringde 112. Pannan brann när räddningstjänsten anlände kl 19.59.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utfördes i avsikt att fastställa brandorsaken och att bedöma om någon risk för brand- och rökspridning förelåg. Ca 35 cm upp på väggen syntes vart branden hade startat.

Pannrumsdörren var av plåt EI-60 och stängd. Branden hade inte kommit utanför dörren till pannrummet. Brandbelastningen i pannrummet var liten. Någon brandspridning till övriga delar av huset fanns inte. Rökspridningen är liten pga dörrens täthet.

ERFARENHETER

Aska är ett bra isoleringsmaterial för glödbränder. Det är svårt att se om det finns glöd kvar i askan. Många brandtillbud och bränder har just startat på detta vis. Man tror inte att det finns någon glöd kvar, eftersom det har gått så lång tid sedan man tog ut askan.

Sven-Erik Andersson
Brandinspektör