

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i källarförråd.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

19xxxxxx av Sven-Erik Andersson.

PLATSBESKRIVNING

Flerbostadshus i 3 plan med 3 trapphus A, B, C.

Plan 1 entré, förråd, samt bostadsdel.

Plan 2 och 3 bostadsdel.

Röklucka fanns men vev saknades.

HÄNDELSEFÖRLOPP

En hyresgäst i trapphuset A larmade räddningstjänsten. En hyresgäst som bodde i trappuppgång B fick panik och ville hoppa från balkongen på våning 3. Personen togs ned med stege. Rökdykarna avsåkte trapphuset innan inträngning i förrådet skedde. Rökdykarna släckte branden med vatten från släckbil. Det var en liten brand i ett av förråden i förrådsrummet. Brandbelastningen var liten. Brandröken ventilerades bort med befintlig röklucka och rökfläkt. Två st fönster i förrådet krossades utifrån av räddningstjänsten för att ventileras brandrökgaserna. Inga personer kom till skada.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utfördes i avsikt att fastställa brandorsaken och att bedöma om risk för rök- och brandspridning förelåg. Branden hade startat vid röda markeringen ca 30 cm upp på väggen. I förrådet som ej var låst, fanns det böcker, tidningar, skiva till en garderob, trasmattor mm.

Det fanns ingen naturlig brandstiftare i förrådet, så det troliga är att branden var anlagd.

ERFARENHETER

Det händer mycket ofta att öppningsanordningen till rökluckorna är borta i flerfamiljsbostäder. Fastighetsägaren borde ha någon form av rutinkontroll samt funktion på rökluckor (en tvingande kontroll).

Man kanske borde lägga kontrollen på sotarna.

