

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Dödsbrand i bostadslägenhet, X servicehus.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Anders Gustafsson, Roger Skoglund, Polisens tekniska rotel

Karl Henriksson, brandförsvaret

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Telefonlarm inkom kl 13.17 om lägenhetsbrand. Personal hade larmats om rökutveckling och försökt släcka branden med handbrandsläckare men tvingats retirera och larma brandförvaret. Vid brandförvarets inträngning påträffades en död kvinna (74 år).

## **BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING**

Byggnaden är ett femvånings bostadshus innehållande servicelägenheter och gruppboende. Huset är uppfört på åttiotalet med betongstomme.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Lägenheten består av ett rum och kök. Undersökningen visar att branden börjat i anslutning till sängen. Någon exakt orsak har ej kunnat fastslås. Brandförsvaret larmades kl 13.17. Vid 12-tiden hade personal besökt kvinnan och allt var normalt. Brandvarnare eller brandlarm fanns ej.

## **SLUTSATS**

Dödsbrand orsakad av äldre person. Larm sagnades. Denna brand kom att utlösa stor uppmärksamhet i press och etermedia. Bland annat hade en brand inträffat på fredagskvällen på Y servicehus. X servicehus där denna brand inträffade har tidigare haft dödsbränder. Frågan om larm som intensivt diskuterats mellan brandförsvaret och socialförvaltningen togs upp ånyo och ansvariga politiker fick förklara sig. Politikerna har dock före denna brand beslutat om införande av larm i alla stadens servicehus med provanläggningar i några av dem. Vid husens byggande betraktades lägenheterna som vanliga lägenheter med eget boende. Erfarenheterna har dock visat att de som flyttar in är i sämre skick än vad man förväntade sig vid projekteringen, bland annat krävs "vårdintyg".