

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i garage xxxx 19xx, kl. 11.50.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

GG och HH från polisen samt Hans Nordgren från brandförsvaret.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

SOS får ett inringt larm om brand i ett garage. Till platsen larmas en styrka från C- stationen och en styrka från F. Garaget ligger i xxxxxx och ägs av xxxxx MCK. I inledningsskedet av branden var det 12 st brandmän, 2 st stationschefer, 1 st yttre befäl. Arbetet med att bekämpa branden i inledningsskedet då branden var kraftig gick mycket snabbt på grund av att många brandmän arbetade på platsen. Styrkan från C- stationen kunde lämna brandplatsen efter en timme. Station F fick sköta eftersläckningen som var tidskrävande på grund av all bråte och all ved som fick röjas för att kunna släcka branden.

## **UNDERSÖKNING**

Byggnaden är uppförd i ett plan med vind av liggande timmer. Hela takkonstruktionen liksom väggarna i byggnadens östra del har kraftiga brandskador.

Byggnadens västra del innehåller en verkstadsdel vilken invändigt har reveterade väggar. Inne i denna lokal finns elcentralen. Verkstaden är i stort sätt oskadad, sekundära brandskador finns i taket. Inne i verkstaden har funnits två dunkar med bensin vilka inte fanns kvar vid brandtillfället. På garagets södra sida finns ett delvis trasigt fönster vilket invändigt varit igenspikat med en skiva. Denna skiva har slagits eller sparkats in. Någon har sedan tagit sig in genom fönstret och tillgripit bensindunkarna.

I byggnadens östra del finns en vedbod som liksom verkstaden varit låst med hänglås. På den södra sidan finns ett mindre fönster som är helt urbränt. I vedboden finns kraftiga brandskador med en koncentration till östra väggen där veden har förvarats. Branden har startat i detta utrymme. På marken strax innanför dörren står en av de bensindunkar som tillgripits från verkstaden, dunken är tom.

Över hela byggnaden finns en vind med dörr på östra gaveln. Dörren har inte varit låst. Gavelväggarna liksom så gott som allt golv ovanför vedboden är bortbränt. I golvet har funnits en lucka ner till vedboden. Under luckan fanns en hel del ved och annan bråte vilket gjorde det lätt att klättra ner och upp.

Byggnadens elinstallationer undersöks utan att några felaktigheter anträffas. Någon annan naturlig orsak till att branden startat har ej heller anträffats.

## **SAMMANFATTNING**

Det har inte hittats någon naturlig orsak till att branden startade. Någon har via ett fönster brutit sig in i verkstaden och tillgripit två dunkar med bensin. Man har sedan tagit sig in i vedboden, antingen genom fönstret på södra sidan eller via vinden. Bensin har hållits ut och sedan antänts i vedboden. I vedboden har bl.a. funnits en hel del ved i vilken branden fått fäste.