

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i X-universitetes lokaler med rökspridning till Y-stads Tingsrätt och därmed automatiskt brandlarm.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Insp GG länskriminalpolisen samt brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten. Telefonkontakt med ingenjör NN, SKL.

BRANDEN

Stort larm automatlarm. F-varuhuset. Just så löd meddelandet från SOS klockan 03.42 natten den xxxx.

Jäklar, automatlarm igen. Ytterligare 1 av 630 automatlarm där det inte brinner, tänkte brandmännen. Snabbt in i bilarna och iväg över xxxxx och xxxxxx rakt upp. Då ropar SOS igen. "Polisen meddelar att det brinner i en lokal vid Y-stads Tingsrätt".

Här gäller det att kasta om i tankarna. Nu är det inte ett vanligt automatlarm. Det är en brand. Väl uppåt xxxxxxx står en polisbil och polisen dirigerar in oss föredömligt till platsen. Det är nog inte anlagt säger den professionella polisen som kollat efter fotspår i väntan på oss. Lågorna slår ut från ett fönster på nedre våningen och sprider sig via en läkt av trä som plåtfasaden är uppbyggd på. Brandspridning till övre våningarna måste stoppas, annars åker hela kvarteret. Station 24 xxxxx larmas till platsen

Alla sätts in för att stoppa brandspridningen och tack och lov, det lyckades. Visserligen rökspridning till vissa delar av huset. Men i alla fall inget mot vad som kunde hänt. Tingsrättens Vaktmästare HH som är deltidare i xxxxx, där fick vi värdefull hjälp av en kille med lokalkännedom.

Alla 20-talet brandmän under Kn's ledning var nöjda med sin insats. Enligt xxx kunde man värdera räddat värde till ca 100 milj kronor. xxx är ju experter (Y-stads kommunala fastighetsbolag).

UTREDNINGEN OCH BRANDORSAK

Beträffande fakta om byggnaden se bif. Objektkort.

Branden som startade i X-universitetes lokaler berodde på att man torkat upp utslagen linolja med trassel och papper som man sedan lagt i en papperskorg av plast. Denna stod placerad vid ett fönster på en bänk med ett köksskåp ovanför. Dessutom stod papperskorgen med linoljetrasorna vid ett vattenburet värmeelement. Trasorna hade legat ca 10 timmar i papperskorgen innan det blev brand.

ERFARENHETER

Detta var en klassisk självantändning. Det fanns en plåtölle med lock som var avsedd för den här typen av avfall. Denna var dock tom. Detta visar hur viktigt det är med information om de ämnen man arbetar med. Och att var sak har sin plats. Tingsrätten hade nyligen installerat automatiskt brandlarm. Detta larm var det som slog larm om en begynnande storbrand. X-universitetet hade inget brandlarm förutom vanliga brandvarnare som varsellarm. Om det fanns elever i lokalerna fungerade detta som utrymningslarm. Brandsynerföretaren hade i protokollet från senaste brandsyneren poängterat önskvärdheten av ett automatiskt brandlarm. Spridning skedde via fönster till våning 2 och branddrummet gipsskivor i taket släppte förbi både rök och brand i skarven mot övre våningen.

Lågorna slog vid räddningstjänstens ankomst ut via ett fönster på våning 1 och antände regelverket av trä som plåtfasaden var fästad i. Branden var på god väg upp och in på 2:a våningen som dock klarades av brandmännen. Men röken hade smittat ned tingsrättens inskrivningscentral på 2:a våningen som fick stängas. Övriga lokaler i detta väldiga komplex kunde dock öppna som vanligt på morgonen. Även tingsrättsförhandlingarna kunde genomföras. Lågorna slog vid

räddningstjänstens framkomst ut via ett fönster på bottenvåningen.
Detta var orsak till brandspridning till både fasad och delvis 2:a
våningen.



*På denna bänk placerades papperskorg av plast med linolje-
trasor i. OBS sopollen av plåt med lock som inte användes.*