

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, liten brand under takpannor.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Mindre fastighet som inrymmer en lanthandel som det var förr. I fastigheten fanns många gamla föremål av olika slag.

Taket: råspont med taktegel

Väggar: Lockpanel

Ingen brandvarnare fanns.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larmutrop: Brand i lanthandel

Larmtid: kl 15:36

Framkomst: 15:50

Styrka: CB = Chef i beredskap, BI, BM-Bf-3 Bm-Bm, Amb 2 personer

Vindriktning: mot bostadshus

Vid framkomsten mötte ägaren räddningsledaren och gav honom information om händelsen. Ägaren hade rest en stege och plockat undan nockpannorna på taket. Det var en mycket liten brand i gamla löv och småpinnar samt i tjärpappen. Branden släcktes med vatten från släckbil. Kontroll på vinden gjordes.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var på plats ca kl 16:00. Det var inte mycket till brand. Men det kunde ha blivit en riktig brand om inte ägaren hade observerat att det rök från taket. I objektet hade man eldat i en kamin, som hade skickat gnistor genom skorstenen. Skorstenens mynning ligger under högsta punkten på taket.

SPRIDNINGSRISK

Brandspredning till hela byggnaden kan inte uteslutas. Brandspredning till bostadshuset är mindre troligt men kan inte helt uteslutas.

SLUTSATS

Om branden inte hade upptäckts så tidigt av ägaren hade branden fått fäste i taket med risk för att hela byggnaden hade antänts.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Troligtvis är skorstenen för kort, den når inte över nock. En eller flera brandvarnare (typ ihopkopplingsbara) bör installeras i lanthandeln och i bostadshuset. När det händer något i lanthandeln eller tvärtom så blir man varnad på ett tidigt stadium. Ägaren informerades om detta förslag. Förslag gavs också på att en handbrandsläckare är bra som förstahandsåtgärd. Info till sotarmästaren om den korta skorstenen.



Kaminen som orsakade gnistor upp genom skorstenen till taket.