

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i uthus, 19xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen JJ och PP.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Torsdagen den xxxxx 19xx, kl 23.09, larmades räddningstjänsten i X-stad om en brand i ett uthus. Bil 101 och 104 utgick från C-stationen och bil 141 utgick från D deltidsavdelning. Vid D-avdelningens framkomst till skadeplatsen kl 23.19, slog lågorna ut genom taket. Branden släcktes snabbt. Halva byggnaden kunde räddas.

PLATSBESKRIVNING

Den aktuella fastigheten innehöll en konstateljé, snickarbod, vedförråd och en matkällare, samt ett förråd där cyklar och en frysbox förvarades.

UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i förrådet där frysboxen var placerad. Ateljén har sekundära brandskador. Branden har börjat i väggen bakom frysboxen. Vid underökning av frysboxen konstaterades att det finns sotbild från kompressorn. Kompressorn togs bort och det kunde då konstateras att i relät till kompressorn, var den ena av de två keramiska plattor som fungerar som kondensator helt borta.

BRANDORSAK

Med största sannolikhet har branden orsakats av att den keramiska plattan gått sönder och gnistbildning har antänt damm och väggen bakom frysboxen.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.



Frysboxen och kompressorn.