

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gatukök.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen GG och HH.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Onsdagen 19xx-xx-xx, kl 10.33, larmades räddningstjänsten i X-stad om en brand i ett gatukök. Bil 101, 102 och 113 utgick från Y-stationen. Vid räddningstjänstens framkomst kl 10.43, rök och brann det kraftigt från gatuköket. Rökdykargrupp gick in och släckte branden.

PLATSBESKRIVNING

Det aktuella gatuköket är uppfört i ett plan med platt tak. Gatuköket är uppdelat så att en del utgör matservering.

UNDERSÖKNING

Den primära brandhärden har varit i och ovanför fritösen. Filter från fläkten, ovanför fritösen, har brunnit/smält ner. Delar av dessa ligger på en hylla ovanför fritösen. Branden har spridit sig dels uppför ventilationskanalen och antänt taket, dels har den spridit sig till övriga lokalen. Vredet till den vänstra fritösen står påslagen på 175 grader. Vredet till högra fritösen var ej påslagen. Efter det att fritösen rengjorts och ny olja slagits på, har fritösen startats på nytt av en anställd. Branden har sedan uppstått i fritösen.

BRANDORSAK

Det kan inte uteslutas att fel uppstått i termostaten så att för hög temperatur uppstått i oljan och den har då antänts.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.