

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i skolbyggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

1:e brandingenjör Kent Gabrielsson.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Onsdagen den xx-xx-xx larmades station G i X-stad till högskolan av det automatiska brandlarmet klockan 17.06. Vid ankomsten kl. 17.13 undersöktes vilken sektion på huvudcentralen som larmat. Huvudcentralen hänvisade till undercentral 2 två byggnader bort. Undercentralen var inte utmärkt med skyltar på plats. Brandkårens insats försenades därför, innan avläsning kunde göras i vilken byggnad som det brann i. Larmklockorna ringde ej och det var mycket folk i lokalerna. Magnetupphängd sektioneringsdörr mot bibliotek hade ej stängts. En uppringare till SOS-alarm meddelade att en korridor var rökfylld, men han sade inte i vilken del av byggnaden. I detta läge larmades även station H samt vakthavande brandingenjör. Skolan består av olika byggnader, en del sammanbyggda och lokalerna som inryms är stora. Byggnaderna tillhör också olika skolor. Det visade sig att brand hade uppstått i en större anslagstavla i en av korridorerna en bra bit från undercentralen. När väl branden lokaliserats så var den snabbt under kontroll. Rök hade spridits till angränsande lokaler, restaurang och övre våning. Enligt räddningsledaren kunde branden ha blivit omfattande om brandgaserna antänts.

UNDERSÖKNING

Dagen efter branden åkte undertecknad tillsammans med objektets brandsynförrättare NN till platsen. Branden har startat i en större anslagstavla som hängt på en glasad vägg med träbeklädnad runt om. I stort sett hela anslagstavlan, träbeklädnad invid dörr samt panel ovanför anslagstavlan har brunnit. Lysrörsarmatur ovan tavlan har lossnat i sitt ena fäste. sot- och rökskador i korridor och dess närmaste omgivning.

SLUTSATSER

Inga skador på elledning. Allt tyder på att branden är anlagd. Det är allmänt oroligt på skolan för tillfället, med bl.a. förstörelse som följd. Denna brand kan vara en del av detta. Brandinspektören har kontaktat skolan för genomgång av händelsen.

Det är viktigt att samarbetet mellan operativ avdelning och skyddsavdelning fungerar när det gäller information angående brister i olika objekt vid bränder. I det här fallet kom informationen snabbt och vi kunde åka ut till platsen på ett tidigt stadium.

