

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bostadshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN på polismyndigheten.

Redovisning

Onsdagen den xx/xx 19xx vid 15.00-tiden upptäcktes brand i Y bostadshus i Z-stad. Branden var till en början koncentrerad till väggen och området mellan innertaket på brokvisten och det golv som finns på den övre balkongen på brokvisten. Vid upptäckten hade branden utvecklats så mycket att en vägglampa angripits. Brandskadorna blev mycket omfattande och fick spridning i väggen och taket som var belagt med plåt ovanpå spåntak.

UNDERSÖKNING

På väggen ovanför entrédörren finns elinstallation. Denna synes helt intakt och har inte några skador som kan ha förorsakat branden. I området ovanför plåt och trall har branden varit koncentrerad som framgår av foto.

Vid fortsatt undersökning från ovansidan i detta område, visar brandbilden att branden haft sin uppkomst i området under trallgolvet vid balkongdörren och mot ytterväggen. I anmälan beskrivs att "lampan exploderat av någon anledning". Brandundersökningen visar att branden ej uppstått i lampan, men att den förstörts av branden ovanför. Vidare fick en hylla intill lampan brandskador. Dessa är sekundära efter spridning ovanifrån.

Vid friläggning av trallgolv och underplåttak kan ses att det där samlats brännbart material som löv m m som antänts.

SAMMANFATTNING

Elfel kan uteslutas som brandstiftare. Vid förhör har målsägandes hustru berättat att det eldats papper i spisen före branden. En tänkbar brandorsak är att en gnista från skorstenen hamnat mellan springorna i trallgolvet på balkongen varvid en brand uppstått. Ingen misstanke om brott.