

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand garage, xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Måndagen den xx-xx-xx, kl 14.02 inkom larm till räddningstjänsten i X-stad, om en brand i garage. Bil 101, 102 och 103 utgick från C-stationen. Vid räddningstjänstens framkomst, kl 14.09, brann det i panelen och i en vedhög som var staplad mot fasaden till garaget. Även håltagning i taket gjordes för att komma åt krypvinden.

PLATSBESKRIVNING

I slutet av uppfarten till Y-gatan 3 finns ett garage, på ett avstånd av ca 0,5 meter finns garaget till Y-gatan 5. Garaget till Y-gatan 5, som brandskadades, hade trästomme med stående panel och yttertak av betongpannor.

UNDERSÖKNING

En vedhög som låg staplad mot träfasaden på östra sidan av garaget till Y-gatan 5 har brunnit. Elden har spridit sig upp längs träfasaden och in under taket. Det fanns kolningsskador på takstolarna innanför yttertaket. Det har även brunnit mellan de två garagen som ligger tätt mot varandra. Inga tecken på naturliga brandorsaker i eller invid vedhögen. På garageuppfarten framför garaget till Y-gatan 3 fanns dels en elektrisk sladdvinda och dels flera avkapade metallbitar. Enligt ägaren till fastigheten Y-gatan 3 hade han haft en hantverkare som skall ha utfört arbete med vinkelslip på uppfarten till Y-gatan 3.

BRANDORSAK

Någon naturlig anledning till att det skulle börja brinna i vedhögen fanns ej. Gnistregnet från arbetet med vinkelslipen har antänt vedhögen.

SPRIDNINGSRISK

Båda garagen skulle ha brunnit ned. Även stor risk för att branden spridit sig till boningshuset på Y-gatan 5, då avståndet från garaget och dess boningshus var ca 4 meter.