

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN på Polismyndigheten.

HÄNDELSE

Fredag den xx-xx-xx vid 20.43-tiden upptäcktes att en brand uppstått i en lägenhet vid X-vägen i ett bostadshus. Ingen person verkade vara hemma. Brandförsvaret som kallades till platsen tvingades bryta sig in. I lägenheten upptäcktes en mindre brand vid en säng som stod intill ett fönster. Brandskadorna begränsades till en säng och ett fönster. I övriga lägenheten har skador uppstått av rök. Ingen fara har uppstått för övriga boende i fastigheten.

UNDERSÖKNING

Platsen för branden undersöktes under lördagen den xx-xx-xx av Krinsp NN från Tekniska roteln i Y-stad. Vid undersökningen var målsäganden XX närvarande. Den aktuella lägenheten är belägen i ett sju vånings bostadshus som förvaltas av bostadsbolaget X. Den aktuella lägenheten är belägen en trappa upp. Lägenheten består av två rum och kök. I ett rum som var möblerat med två sängar utefter väggarna samt mot ena väggen ett skrivbord med datautrustning. En säng stod under fönstret, inskjuten mot elementet. För fönstren hängde jalousier av ett bambuliknande material. Se fotobilaga.

På golvet anträffades en skrivare till datorn. Skrivaren påvisade kraftiga brandskador. Sängen påvisade brandskador i dess över del samt även i sidan av skrivbordet som stått mot sängen. Enligt målsägaren skulle skrivaren stått inskjuten under sängens övre del på golvet. Skrivaren hade varit påslagen. Vid undersökningen framkommer att primärbranden är belägen under sängen i det område där skrivaren stått på golvet. Branden har antänt sängkläder samt även gått vidare uppåt och antänt en jalousi för fönstret. Fönsterrutan har spruckit vid branden. Själva branden är begränsad till övre delen av sängen samt till sidan på skrivbordet och vidare uppåt till fönstret i detta område. Från sängens undre del till golvet finns ett avstånd på 22 cm. Skrivaren har en höjd av 16 cm. Detta skulle innebära att skrivaren befunnit sig ca 6 cm från undre delen av sängen. Det finns inget annat brännbart i detta område, utan man kan klart fastställa att branden förorsakats av skrivaren. Ev kan ett fel ha uppstått på skrivaren eller att värme utvecklats från det som antänt undre delen av sängen i detta område. Det som brunnit är sängbotten i trä, madrass och sängkläder.

Ingen hade varit hemma då branden uppstod.

SKADOR

Vid branden har skador uppstått i en säng och en skrivare är brandskadad. Vidare finns brandskador i fönster. I lägenheten i övrigt har rök- och sotskador uppstått. Inga skador har konstaterats i andra lägenheter fränsett en viss rökluft i trapphuset.

Det finns ingen misstanke om brott beträffande den aktuella brandens uppkomst.

Från platsen har medtagits en delvis bränd dataskrivare för närmare undersökning. Skrivaren är av fabrikat xxxxxxx, ca 2-3 år gammal. Den har undertill en märkning. Vid undersökningen har elanslutningar av dator och skrivare kontrollerats. Inga felaktigheter har konstaterats. Även säkringar till lägenheten är kontrollerade. Inga säkringar hade utlöst.

SAMMANFATTNING

Branden har med alla sannolikhet uppstått i skrivaren som var

inskjuten på golvet under sängen. Troligen på grund av överhettning eller fel på skrivaren har en brand uppstått.