

BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

Undersökning har utförts av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten, med anledning av brand i ett daghem.

Emellan det aktuella daghemmet och en kyrka (avståndet är ca 3 m.) ligger ett församlingshem, en byggnad som är uppförd helt i trä. Daghemmet består av en smal byggnad med tak av plåt. Från denna byggnad utgår tre byggnader på ömse sidor, således sex mindre byggnader, uppförda i trä med tak av tjärpapper. Branden började i ett mindre förråd som fanns alldeles intill huvudbyggnaden. Den byggnad där förrådet fanns och där branden började har fått stora skador. Elden gick in via trummor in i korridorbyggnadens tak och även via taken vidare till de andra mindre byggnaderna. Det finns ingen brandsektionering mellan byggnaderna.

En brand av denna typ kan vid utebliven släckinsats sprida sig inom byggnaden via vindar och ventilation. Branden kan sedan som följd av de byggnadstekniska betingelserna sprida sig till närliggande byggnad. Slutsatsen är att risk föreligger för brand- och rökspridning till närliggande kyrka och dess församlingsgård. Fara för annans liv har ej förelagat.