

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brandtillbud i villa i X-stad, lördagen den xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson, Räddningstjänsten.

## UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

En villaägare hade monterat en sminkspegel i sitt badrum på andra våningen. Spegeln har en konkav form och diameter på cirka 20 cm. Spegeln är inköpt på xxxxx i X-stad. I badrummet finns ett takfönster som vetter mot väst. Fönstrets karm är utförd i brunbetsat trä. När solens strålar träffar spegeln samlas solstrålarna och bildar en het punkt som brände märken i fönsterkarmen.

## UNDERSÖKNING

Tre olika brännmärken kunde konstateras på karmen. Märkena har dessutom spritts allteftersom solen har flyttat på sig. Då inget lättantändligt material fanns vid fönstret fick inte elden fäste och ingen brand uppstod. Skadorna inskränker sig till en skadad fönsterkarm.

## ERFARENHETER

- En tunn gardin eller liknande kunde ha medfört att tillbudet fått värre konsekvenser.
- Denna klassiska brandorsak orsakar fortfarande tillbud (och förmodligen även bränder).
- Produkten borde förses med varningstext om riskerna med brand.



*Spegels placering i badrummet.*