

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN.**

Anlagd brand i skola.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Polisens tekniska rotel samt i efterhand Lars-Ove Jansson, Brandförsvaret.

## **UPPLYSNING OM BRANDEN**

Brandförsvaret i X-stad fick larm om brand i taket på Y-skolan i Y-stad. Stort larm med 2 stationer. Vid framkomst ser man att en omfattande brand är på gång. Förstärkning av en station till begärs omedelbart. Branden slår ut genom ett fönster på baksidan av gymnastiksalen. Rökutveckling kring hela takfoten av gymnastiksalen samt delar av skolan. En massiv insats börjar med släckning samt rökdykning, håltagning med tvärsnittsventilation av taket. Håltagningen visar sig vara svår att utföra då takbeläggningen bestod av tjärpapp i flera lager på spåntade brädor. Vid den första håltagningen, som gjordes lite för nära, kom branden att öka i omfattning. Sedan gjordes en andra håltagning en sk. tvärsnittsventilation som visar sig ha stor effekt vidare för ventilering av brandrök, samt för att begränsa branden. Släckningsinsatsen var långvarig och avslutas efter ca. 13 timmar. Bifogar tekniskt protokoll från polisen.

## **ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET**

Problem med håltagning av tjärpapptak då pappen klibbar fast på sågklingor. Vidare skall tvärsnittsventilation ej göras för nära branden, utan ta till ett ordentligt avstånd så att branden ej jagar ikapp. I samband med en lite mindre omfattande anlagd brand i ett förråd strax innan skolbranden, iakttog brandförsvaret en person som senare tack vare brandförsvarets iakttagelser kunde anhållas och sedan dömas för både skolbranden och branden i förrådet.

