

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rök- och sotskador i damfrisering.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Överbrandmästare Gert Lönnqvist, Räddningstjänsten.

BYGGNADEN

Salong X är inrymd i en hyresfastighet vilken byggdes 19xx. Fastigheten ägs av Y. Fastigheten har 4 våningsplan över mark, ytan är 3 213 m², byggnaden innehåller 28 lägenheter och 11 butiker. Värdet på fastigheten är ca 20 Mkr.

BRANDEN

Salongens ägare hade hyrt en polermaskin för att bona golvet i lokalen. Arbetet slutfördes kl 19.00 på lördagen, det sista som gjordes var att för hand polera golvet runt frisörstolarna. Denna polering utfördes med en frottéhandduk av 100 % bomull. Efter avslutat arbete lämnades utrustningen i lokalens kök och ägaren åkte hem. Morgonen efter anlände butiksägaren till lokalen för att slutföra storstädningen. Hon möttes av en kraftig röklukt och upptäckte att hela lokalen var förorenad av sot. Hon konstaterade att det endast fanns förkolnade rester kvar av den handduk som använts vid poleringen och som lämnats på diskbänken i köket. Hon kontaktade fastighetsägaren som installerade en s.k. "rökätare" i lokalen. Butiksägaren utförde själv en sanering av sot i lokalen.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen inleddes måndagen den xx-xx-xx, kl 14.00. Salongens ägare informerade om händelseförloppet. Vid boning av parkettgolvet användes Z golvolja, vilken är baserad på förädlade växtoljor (linolja), art.no. xxxxxxx. Förpackningen har en bruksanvisning på fyra olika språk där det bl.a. varnas för risk för självantändning. Det är dock anmärkningsvärt att varningstexten är så liten att den endast med stort besvär kan läsas. Viss polering hade utförts med en frottéhandduk vilken sedan lämnats på en rostfri diskbänk.

SLUTSATSER

Branden är en reaktion av linolja i fibröst material (handduken). Handduken har antänts men branden har ej spridit sig till övriga inventarier.

SPRIDNINGSRISK

På diskbänken förvarades ett antal förpackningar, burkar och behållare i plast. Risk för brand- och rökspridning inom den egna brandcellen har förelegat. Efter fullt utvecklade brand kunde elden ha spridit sig vidare till de övriga lokalerna. Risk för människors liv och hälsa har förelegat.

ERFARENHETER

Självantändningar på grund av slarv vid hantering av denna typ av oljor i kombination med tygtrasor är inte ovanliga. Det åligger brukaren att läsa och följa varningstexten på förpackningen men en förutsättning är att texten är läsbar, vilket är ett gränsfall på den aktuella förpackningen.

FÖRSLAG

SRV bearbetar lagförfattande institution om behov av tydligare varningstexter, märkning osv.

