

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i bastu, X friluftsgård.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Hans Lardner, Y Brandförsvarsförbund.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till brandförsvaret kl.16.01.37. Fristående vedeldad bastu med två avdelningar, en för herrar och en för damer. Ett okänt antal värmeljus hade ställts på fönsterbrädan i dambastun. Bastun var uppvärmd när branden inträffade. Ljusen lämnades utan uppsikt. Brand uppstod. I herrbastun fanns gäster som upptäckte branden och kunde larma. Branden släcktes av personal på fritidsanläggningen. Skadorna bestod av sönderbränd fönsterbräda, fönster och panel runt fönstret. Eftersom rivning och reparation påbörjades direkt efter branden, har ingen undersökning gjorts. Dock finns ett antal fotografier som polisen tagit. Av dessa framgår att det funnits minst 10, troligen flera värmeljus placerade på fönsterbrädan.