

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i kontorslokaler, torsdagen den xx-xx-xx, klockan 22.01.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Claes Tornberg, Räddningstjänsten.

HÄNDELSE

Larm inkommer till larmcentralen klockan 22.01 och när första fordonet anländer brinner det med öppna lågor genom ett av kontorsfönstren. Rökdykare tränger in i lokalen 22.08 efter det att kontorets ytterdörr forcerats. Efter cirka två minuter har branden bekämpats, men kontorsvåningen är helt rökfylld. Vid räddningsinsatsens inledning inkommer en uppgift om att det kan finnas en person kvar i lokalerna. Efter en minutiös genomsökning av kontorsutrymmena, påträffas en kvinna liggande på golvet i den södra delen. Det aktuella kontorsutrymmet är endast rök-och sotskadat, kvinnan har omkommit av brandgaserna.

BRANDFÖRLOPPET

Primärbrandrummet i kontoret är helt utbränt, i övrigt är utrymmena svårt rök-och sotskadade. Enligt polisutredningen har den förste anmälaren av branden observerat hur lågorna slår igenom kontorsfönstret, då är klockan 22.01. Den senare omkomna kvinnan befinner sig då inne i kontorsvåningen, hon ringer själv samtal efter detta klockslag. Detta talar för ett ytterligt snabbt brandförlopp, utan föregående glödbrandsutveckling, i annat fall hade kvinnan knappast undgått att upptäcka branden tidigare. Trots att SKL:s sakkunnigutlåtande inte bekräftar närvaron av brandfarlig vätska, torde det inte vara osannolikt att sådan ändå har deltagit i brandförloppet. Erfarenheter från flera bränder finns där bevisligen T-Röd (rödsprit) använts, utan att detta lämnat några spår efter sig. Efter brandanläggelsen har inte kvinnan haft någon möjlighet att passera brandrummet för att ta sig ut via entrédörren. Branden har således startat med öppen låga, och från start till fullt övertänt brandrum, med kraftig rökutveckling som följd, handlar det om några få minuter.