

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, utsiktstorn

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKT

Utsiktstornet uppfört i trä. 6,5 x 6,5 och höjden 26 meter. Invändigt i utsiktstornet finns en trappa med avsatser. I den övre delen finns utrustning för kommunikation. Räddningstjänsten har viss utrustning installerad där.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Brand i utsiktstornet X

Larmtid: kl.23:59

Framkomst: kl.00:10

Larmstyrka: BM-Bf-5BmD

Före framkomst

2 till 3 personer befann sig vid utsiktstornet när släckningsledaren anlände till platsen. En av personerna larmade 112.

Vid framkomst

Dörren till utsiktstornet var öppen och brandrök kom från dörren. En av personerna hade försökt släcka branden med snö så det var bara glödbland att släcka. Golvbräderna hade genombränts.

Räddningstjänsten sågade upp golvet för att kontrollera att det inte brann under golvet. Brandröken från branden ventilerade sig själv genom springor i väggbeklädnaden.

UNDERSÖKNING

Polisen, tekniska roteln i Y-stad och undertecknad samlades i polishuset i Z-stad den xx-xx-xx, ca kl. 09:00. Brand kunde konstateras på golvet i markplan. I brandrester under golvet hittades smält aluminium, i övrigt hittades inget. I brandområdet finns ingen brandstiftare som kan starta en brand.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela utsiktstornet.

Ingen brandspridning till övriga fastigheter.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Utsiktstornet är en populär plats för Z kommuns innevånare. Tornet har också betydelse för viss radiokommunikation. Någon form av automatiskt brandlarm bör installeras.