

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, lägenhet. En person omkom.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson, Räddningstjänsten.

OBJEKTET

Flerbostadshus på torpargrund med tre lägenheter samt vind.
Markplan; två lägenheter. Våning två, en lägenhet. Totalt bodde fem personer i fastigheten.
Fasaden av träpanel.
Brandlägenheten, ett rum med dusch och trinettekök, innertak har spänd papp, väggar, tretextskiva med tapet.
Brandvarnare fanns men inget batteri var monterat.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand, lågor genom fönster.

Larmtid: kl. 01:19

Framkomst: kl. 01:23

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, X-stad, Ambulans, BI, Bf-3 Bm, Y-stad

Vid framkomst

Vid framkomsten sågs 3-4 ungdomar vid grinden till fastigheten.
Lågor genom det östra fönstret av treluftfönster mot norr.
Entrédörren var stängd och låst. Räddningsledaren begärde förstärkning från Y-stad och BI till platsen. Räddningstjänsten slog ut en ruta i ytterdörren och stack in handen och öppnade dörren.
Rökdykarna dämpade branden och genomsökte lägenheten. Hittade en person på golvet i toalettutrymmet. Förde ut personen till ambulanspersonalen som satte syrgas m m och transport till sjukhuset. De övriga i fastigheten var ej hemma. Släckte branden och ventilerade hela fastigheten, tills fastighetsägaren tog över ansvaret. BI kallade retvärdesledare till platsen, han skulle komma på söndag förmiddag.

UNDERSÖKNING

Undertecknad har gjort en okulärbesiktning av brandplatsen den xx-xx-xx, ca kl. 10:00.

Kunde konstatera att det har börjat på spisen. Vredet var påstått i högsta läget och den innersta plattan var vit. Det betyder att plattan har varit mycket varm. På plattan fanns det en stekpanna med rester av förkolnade korvar. Vad som fanns mer under det uppsågade innertaket som hamnade på miniköket kunde jag ej se. Övertändning har ej skett.

Brandstarten har varit brand i stekpannan. Lågorna har antänt undersidan på överskåpet ovan miniköket och sedan till väggen bakom överskåpet. Branden fortsatte till innertaken som brändes av. Det fanns ingen brandskada på sängen, en liten brandskada på tvåsitssoffan i delen mot miniköket. Den branden kommer från innertakets delar som brann och hamnade i tvåsitssoffan. Hittade en brandvarnare vid skrivbordets arbetsstol, det fanns inget batterier i brandvarnaren.

Ca kl. 20:45 den xx-xx-xx åkte Polisen och undertecknad till platsen samt anhörig (syster) som ville se platsen för branden. Besöket godkändes av vakthavande Polis. Under visningen frågade systemen om en plånbok. Undertecknad hittade ett par jeans mellan sängen och bordet på golvet. Kände i fickorna och hittade pengar som

överlämnades till polisen.

SPRIDNINGSRISK

- Brandspridning till hela lägenheten.
- Brandspridning till hela fastigheten.
- Rökspridning till hela fastigheten.

SLUTSATS

- Brandstarten är matlagning, en stekpanna med korvar.
- Brandstiftaren är en påslagen spislatta, som antänt undersidan av överskåpet ovan miniköket.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

En fungerande brandvarnare hade med stor säkerhet utgången av branden blivit en annan.