

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i omklädningsrum i sporthall.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Kent Gabrielsson.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

Torsdagen den xx-xx-xx kl. 18.00, inkom larm till X-stad Brandkår om en brand i sporthallen X i X-stad. Station A och station B samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst, kunde konstateras att det brann i ett omklädningsrum i sporthallens källarplan. Vakt från vaktbolaget Y hade släckt ner branden med hjälp av tre stycken handbrandsläckare. Brandkåren kunde ägna sig åt eftersläckning och brandgasventilation. Vakter och ledare utrymde lokalerna, som för tillfället rymde många ungdomar. Utrymningen fungerade bra. En person med lindrigare rökskador.

## **UNDERSÖKNING**

Branden är anlagd i kläder i ett av omklädningsrummen. Kläderna har näst intill brunnit upp. En del av kläderna har ramlat ner på träbänken under klädhängarna, och branden har fått ett visst fäste i bänken. Internt utrymningslarm finns, men bara en klocka fungerade. En branddörr mot själva hallen stod uppkilad och på så vis fick även sporthallen en del rökskador. Brandsyn gjordes i december månad xxxx. Utrymningskorridorer finns på två sidor om omklädningsrummen. Dörr från omklädningsrum till ena korridoren är försedd med ellås. Dessa fungerade ej vid brandsynen, och innehavaren skulle därför montera vred på samtliga dessa dörrar. Brandsyneförrättaren var i kontakt med innehavaren två dagar innan branden och fick reda på att inget var gjort åt dessa brister. Innehavaren fick då besked att detta snarast måste åtgärdas. Nu kommer vreden på plats.

## **SLUTSATSER**

Tack vare vakternas och idrottsledarnas snabba agerande kunde ungdomarna utrymma lokalerna utan några fysiska skador, (förutom en person). Det är dock tråkigt, att det först måste till en brand, för att vissa innehavare skall förstå allvaret i brandsyneförrättarens påpekanden.