

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Polisen ville ha ett spridningsutlåtande varför jag tog mig till platsen. Väl där ansåg jag händelsen så pass intressant att jag ville belysa den ytterligare.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell, brandutredare.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Byggnaden är utförd i Br 1-klass. Den består av tre våningar och källare. Brandbelastningen omedelbart innanför lägenhetsdörren var vid brandtillfället liten. Lgh ligger på plan tre.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Lgh-innehavaren var den xx-xx-xx kallad till tinget för att vittna mot sin fd sambo. Mitt i natten mot denna dag hörde hon ljud vid lgh ytterdörr och gick upp för att undersöka. Hon upptäckte då att dörren och golvet innanför dörren brann kraftigt. Lgh- innehavaren lyckades släcka branden med vatten och en matta. Polis larmades men räddningstjänsten blev inte kallad till platsen.

## **UNDERSÖKNING**

Man kan tydligt se och lukta sig till att bensin hållts genom brevinkasten och därefter antänts. (Prov på golvmattan har av polisen skickats till SKL för spårsäkring.) Skadorna i lägenheten inskränker sig till bränningar på dörren, golvet innanför dörren och tapeten på väggen innanför dörren. Taket i hallen är delvis sotat.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om ingen gjort något åt branden i ett tidigt skede så hade den sannolikt blivit stor och därmed farlig för den som befann sig i byggnaden, i första hand för den som befann sig i den drabbade lgh. Platsen för initialbranden gjorde utrymning från den drabbade lägenheten svår. Dörren hade tidigt förstörts vilket gjort miljön farlig dels i trapphuset och dels i till trapphuset gränsande lägenheter.

## **SLUTSATSER**

Ett synnerligen olämpligt tilltag som kunde fått ödesdigra följder.

## **ERFARENHETER**

Det går inte att skydda sig mot allt.

## **FÖRSLAG**

Med ett vettigt förebyggande med ex brandvarnare och släckutrustning så kan effekterna av bränder hållas nere.