

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Pierre Palmborg, brandingenjör, och biträde åt polis.

FÖRLOPP

Klockan 06.12 den xx-xx-xx larmades brandförsvaret till en brand i kolonistuga i koloniområdet vid X-vägen. Uppringaren (112) var en av de fyra ungdomar som övernattat i stugan. Vid brandförsvarets framkomst klockan 06.19 var stugan övertänd och samtliga fyra av de övernattande ungdomarna hade tagit sig ut. Ungdomarna i stugan hade väckts av larmet från en medhavd brandvarnare.

Brandförsvaret släckte därefter branden och räddningstjänsten var avslutad klockan 07.03. Ungdomarna hade haft med sig en kakburk med värmeljus som man använt under kvällen och natten.

SPRIDNINGSRISK

Liten spridningsrisk p g a stort avstånd till intilliggande byggnader.

ORSAK OCH SLUTSATS

Det kan inte uteslutas att branden orsakats av att ungdomarna stött till värmeljusen som då kommit i kontakt med brännbart material/stött till brännbart material. Vid brandundersökningen på plats framkom ingenting som tydde på att branden skulle vara anlagd.

ERFARENHETER

Ännu en gång har brandvarnaren visat sig vara anledningen till att människor klarat sig ur en brinnande byggnad med livet i behåll.