

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Orsaken framstod som klassisk. Ett kombikök! Rtj ville se om det var en klassisk orsak eller om det fanns något ytterligare att lära av branden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, räddningstjänsten.

BYGGNADSBESKRIVNING

Byggnaden består av två skilda delar. I den ena finns en central tvättstuga och i den andra en samlingslokal för ca 70 personer. Byggnaden ligger i markplan och är helt fristående från annan bebyggelse. Lokalen har endast en dörr men flera fönster i ytterväggarna underlättar en ev utrymning. Lokalen är sparsamt inredd. Låg brandbelastning. I samlingslokalen finns ett litet pentry, 1.5X2 meter, i vilket ett kombikök är installerat. Kombiköket har en huvudströmbrytare placerad under diskbänken. Det finns flera nycklar till lokalen i omlopp varför många kan ta sig in i lokalen. Även barn.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Några barn använde lokalen som uppehållsrum med sina föräldrars vetskap. Barnen hämtades av en av föräldrarna kort tid före branden. Några minuter därefter observerade närboende rök från lokalen. De larmade Rtj som fick larmet den xx-xx-xx kl 15:29. Rtj anlände till brandplatsen 15:37 och påbörjade omedelbart släckningen. Dörren till lokalen låstes upp av närboende. Branden var lättsläckt och räddningsarbetet avslutades 16:25.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning två dagar senare framkom följande: De barn som lekt i lokalen hade "utan att märka det" rört en av knapparna på kombispisen. Den hamnade på läge sex, vilket är det högsta läget. Material placerat på spisplattorna fattade eld några minuter efter att barnen lämnat lokalen och branden spred sig till inredningen i pentryt. Brandskadorna begränsade sig till pentryt. Lokalen i övrigt är sotig, annars oskadad.

SLUTSATSER

Ingenting i min utredning eller polisens förhör med de inblandade, talar för annat än att det gått till som beskrivits ovan. Barnen förefaller trovärdiga och spisreglaget stod i läge sex när Rtj kom in i pentryt.

ERFARENHETER

Som befarats var detta en klassisk kombispisbrand.

FÖRSLAG

Det klassiska botemedlet mot liknande händelser är strikta ordningsregler och spistimer. Den befintliga huvudströmbrytaren var tillslagen. Den bör vara avslagen när spisen inte används. Placeringen bör ändras så att det blir lättare att reglera brytaren.