

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars-Ove Jansson.

KÄNT OM BYGGNADEN

Bostadshus i 3-plan samt källare. Husen är byggda ca 19xx. Husen ägs av företaget X och lägenheterna upplåts med hyreskontrakt.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Brandförsvaret i X-stad fick larm om rökutveckling i trapphus. Station A och station B samt yttre befälet ryckte ut på larmet. Vid framkomst konstateras rök i trapphuset. Rökdykare sattes in och fann brand i en lägenhetsdörr på andra våningen. Det brann med öppen låga. Branden släcktes lätt med lite vatten. Sedvanlig ventileringsavtrappning från brandrök. Sedan knackade vi dörr tillsammans med polisen för att kontrollera rökspridningen till omkringliggande lägenheter.

Branden är utan tvekan anlagd. Lägenhetsinnehavaren till den brända dörren larmade själv om att rök trängde in i lägenheten. Dom hade dock sinnesnärvaro att stanna i lägenheten och öppnade ej dörren ut mot trapphuset. Vi pratade med dom via fönster om vad som hänt i trapphuset. Se vidare polisens rapport.

Vi gjorde sedan tillsammans med polisens tekniker en rekonstruktion av branden på brandförsvarets utbildningsanläggning. Vi fick där fram ett likartat brandförlopp som den aktuella branden. Se Polisens rapport.

ERFARENHETER FÖR BRANDFÖRSVARET

Den aktuella lägenhetsdörren är testad enligt dåtidens regler dvs. C 1/4, vilket vill säga att dörren skall hålla mot brand i en kvarts timme. I det här aktuella fallet visade det sig att dörren uppfyllde kravet, även fast branden anlagts direkt på dörren. Brandförsvaret var på plats och kunde släcka inom 10 minuter från larm. Tur att branden upptäcktes så fort, annars hade branden gått genom dörren samt antänt brännbart material i lägenheten. Stor risk för brand och rökspridning till den aktuella lägenheten, samt rökspridning till alla omkringliggande lägenheter.