

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand har uppstått i en mikrovågsugn. Misstanke finns att felaktighet i ugnen har medfört att grillelementet kopplats på av sig själv.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars Tapani, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Mikrovågsugnen var inbyggd i köksskåp i en fristående villa.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Familjen hade varit bortresta under jul- och nyårshelgerna och när de kommer hem igen upptäcker de att det brunnit i mikrovågsugnen. Under tiden som de varit bortresta har en granne skött blomvattning m.m. och varit in i villan ungefär varannan dag. Grannen har inte använt ugnen eller upptäckt någon brandskada när de varit inne i villan.

UNDERSÖKNING AV PLATSEN

Mikrovågsugnen är försedd med grillelement i övre delen. Undersökning av ugnen visar att ett plastföremål inne i ugnen har smält/brunnit. Det har funnits en plastkåpa i ugnen som används för att täcka över den mat som skall värmas och denna kåpa har smält/brunnit.

ÖVRIGT

Kontakt har tagits med Elsäkerhetsverket för att de skall ha möjlighet att undersöka ugnen vilket de dock har avböjt.

Ugn:

Märke X, modell Y (identifierat märke och modell)

Serie nr XXX XXX

Produkt nr xxxxxx

SLUTSATSER

Jag har inte kunnat fastställa om grillelementet kopplats på av sig själv p g a någon felaktighet i ugnen. Det fanns dock inte några kortslutningsskador i ugnen. I ugnen finns ett kretskort som jag dock inte kunnat undersöka.