

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i gatukök.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Ola Käll, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Gatuköket är en enplans fastighet med källare. Byggnaden inrymmer kök, lager och restaurangdel. Vinden är en krypvind. På den västra sidan går byggnaden in som en u-form. I detta område har sopkärl av plast och tunnor med matolja förvarats.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades kl 03.07 om en brand i gatuköket X i X-stad. Stationen i X-stad ryckte ut med 6 man och begärde omedelbart förstärkning från station Z-stad som åkte med 5 man. Vid styrkans framkomst hade branden fått fäste i väggen där soptunnorna stod. Branden spred sig till vinden och resurser sattes in för att utföra invändig släckning samt gjordes håltagning på taket. Restvärdesarbetet satte igång samtidigt med släckningen.

UNDERSÖKNING

Branden har med stor sannolikhet startat i fastighetens västra del, där sopkärnen varit placerade. Ingen elektriska installationer fanns i området.

SLUTSATS

Branden har startat genom att någon anlagt brand i ett eller flera sopkärl som sedan spridit sig till fasaden och vidare upp på vinden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk har förelegat till hela fastigheten dock ej till angränsande fastigheter.

ERFARENHETER

Återigen har det visat sig att sopkärl av plast som står uppställda direkt mot fasad, lockat en eller flera personer att anlägga brand.

FÖRSLAG

Sopkärl måste uppställas på behörigt avstånd från byggnader, helst i ett låst eget utrymme där obehöriga varken kan se eller komma åt dessa.

ÅTGÄRDER

Samtliga Brandinspektörer skall vid besiktningar eller andra besök, informera om riskerna för och konsekvenserna av dessa typer av bränder.