

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, villa, diskmaskin.

## OBJEKTET

Enfamiljsvilla med hel källare och inredd vind. Takbeklädnad är tegel, fasadbeklädnad är stående träpanel. Brandvarnare fanns och fungerade.

## BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Undersökning diskmaskinsbrand

Larmtid: kl. 14:18

Framkomst: kl. 14:53

Larmstyrka: BM-2 Bm

### Före framkomst

Dottern var ensam hemma och var på våning två. Hon hörde brandvarnarens signal och sprang ner till hallen där brandvarnaren satt. I trappen ner kände hon brandröken, när hon kom till hallen såg hon att diskmaskinen brann med öppen låga. Hon tog vatten ur kökskranen och slängde på branden, den slocknade samt ringde 112. Dotterns mormor och morfar kontaktades och kom till fastigheten. Dotterns far kontaktades och kom hem.

### Vid framkomst

Räddningstjänsten var på en trafikolycka och hade lång insatstid när larmet kom. Räddningstjänsten kunde bara konstatera att det hade brunnit i diskmaskin. Dottern hade handlat mycket bra, släkt branden, ringde 112. Fönster stod på vid gavel redan, räddningstjänsten bar ut den förstörda diskmaskin.

## UNDERSÖKNING

Undertecknad var med på larmet. Diskmaskinen var av märket X (identifierat märke). Modell X. Prod.NR xxx. Diskmaskinen har varit i drift. Branden har uppstått ovanför öppningshandtaget. Mycket troligt att det har kommit in fukt i elkomponenterna och orsakat en överledning. Säkringen för diskmaskinen var hel. Ovan diskmaskinen hade bänkskivan lite förkolning. På golvet hittades smält plast efter branden och en liten förkolning på trägolvet.

## SPRIDNINGSRISK

- Om brandsläckning inte skett, hade hela fastigheten fått stora brandskador.
- Ingen risk för brandspridning till närliggande fastigheter.
- Kan ej utesluta att personskador kunde uppstå, om inte det har funnits en fungerande brandvarnare.

## SLUTSATS

- Brandstarten är i diskmaskin.
- Någon form av elektrisk överledning i elkomponenter är brandstiftaren.

## ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

- En fungerande brandvarnare och ett rådigt ingripande har med stor säkerhet räddat hela fastigheten.
- Kan ej utesluta personskada, om inte en fungerande brandvarnare signalerat.

## FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare

Bm = Brandmän

**BRANDUTREDARE**

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.