

## **OBJEKT**

Brand i byggnad, sommarstuga.

## **LARMTID**

Lördag den xx-xx-xx kl. 04:52.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i byggnad, sommarstuga.

## **BRANDUTREDARE**

Sven-Erik Andersson, brandinspektör

## **OBJEKTET**

Byggnaden i ett plan med oinredd vind. Står på torpargrund och är uppförd i timmer. Fastigheten är på två rum och kök. Ingen brandvarnare eller släckutrustning fanns i byggnaden.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Utlarmning: Villabrand

Larmtid: kl. 04:52

Framkomst: kl. 04:58

Larmstyrka: BM-Bf-5 Bm, Ambulans, BfD-5 Bm

### **Före framkomst**

Under Fredags kvällen hade det hörts åska i området, flera kraftiga knallar. En polispatrull larmade räddningstjänsten.

### **Vid framkomst**

Högra delen från entrédörren samt vinden var övertänd. Entrédörren sant väggen till höger om, var bortbränd. Branden dämpades så att rökdykarna kunde göra en inträngning för att avsöka rummen i markplan, ingen person hittades. Under brandsläckningen kopplades elen bort av behörig personal från kommunen. Branden släcktes. Återantändning i sågspånen på vinden skedde under söndagen kl. 09:15 som släcktes.

## **UNDERSÖKNING**

Polisen och undertecknad anlände den yy-yy-yy kl. 13:00.

Brandstartat är inuti i byggnaden vid en vägg som trappan till vinden är fästad vid. Väggen är helt bortbränd. På väggen har inkommande enfas elströms ledning som går till mätartavlan. På golvet vid den nedbrunna väggen har elmätaren suttit, var genombränt. Golvet i hörnet mot yttervägg har också genombränning. Genombränningen har skett genom nedfallande byggnadsdelar. Delarna till elcentralen hittades, den var mycket bränd. I brandområdet luktade det ej brandfarlig vara. I brandresterna hittades bland annat en jeepdunk (20 liter) samt en reservdunk till bil (5 liter). Dessa dunkar har ej med brandstarten att göra. Av brandbilden i brandområdet så har åskan slagit ut elcentralen. I köket fanns en elspis (enfas) som ej var kopplad, övriga rum hade brand-, värme-, och rökskador.

## **SPRIDNINGSRISK**

Om ingen brandsläckning hade skett, så var brandspridningen till en avloppstank samt gräset runt fastigheten. Brandspridning till skogen på andra sidan vägen kan inte uteslutas.

## **SLUTSATS**

Brandstarten har varit i elcentralen, på grund av åskväder.

## **FÖRKORTNINGAR**

BM = Räddningsledare

Bf = Brandförman heltid  
Bm = Brandmän  
BfD = Brandförman deltid  
BmD = Brandman deltid