

## BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning utförd av polismyndigheten, med anledning av brand i uthus, samt spridning till intilliggande fastighet.

Vid undersökningen har framkommit att brandskadorna är störst vid dörren och väggen, i det utrymme där ett par gräsklippare står. I utrymmet har förvarats diverse material i form av möbler, sängar, trämaterial m m. Kolningsskador finns på golvet. Brandbilden (kolningsskador m m) tyder på att branden börjat i detta utrymme. Det finns ingen "naturlig" brandorsak. Någon el är ej ansluten till byggnaden. Något arbete eller annan verksamhet som kan ha orsakat branden, har ej bedrivits i huset på lång tid. Inget tyder på att någon person uppehållit sig i huset och av våda eller slarv orsakat branden. Husets dörrar var ej låsta. Starka skäl talar för att branden är anlagd.

På grund av gnistregn från branden i uthusbyggnaden, antändes även yttertaket på byggnaden norr om uthuset. Denna byggnad innehåller järnaffär och bostad och ligger bara 14,5 m norr om det brunna uthuset. Någon gnista har kommit ner under tegeltaket och antänt underliggande spåntak. Det brann i taknocken mellan skorstenarna men upptäcktes och kunde snabbt släckas av räddningspersonalen som fanns på platsen.