

ORSAK TILL UNDERSÖKNING

Brand i förråd till städfirma.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Krinsp AA och BB, tekniska roteln, tillsammans med brandinspektör Hans Nordgren och brandförman CC.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Den xx-xx-xx kl 06,53 larmades stationerna A och B, rökfylld verkstad. Rökdykare från station A gjorde en invändig släckning och ventilerade lokalerna. Insatsen tog ca: 1,5 tim.

UNDERSÖKNINGEN

Den eldhärjade byggnaden är en kontorsdel sammanbyggt med en större industribyggnad. Hela byggnaden ägs av ett bussbolag som hyr ut lokalen till olika företag. Den eldhärjade firman har sina lokaler mitt i kontorsbyggnaden ut mot X-gatan. I ett förråd mitt i kontorsdelen har branden börjat. Rummet som är ca 5 ggr 7 meter används som förråd av städfirma. Mitt på golvet har branden börjat på golvet bland golvmoppar. Branden har spridit sig till olika städmaskiner som stod i förrådet. Hela kontorsdelen har rök- och brandskador i avtagande skala från brandens centrum.

BRANDORSAK

Den troliga brandorsaken är självantändning i golvmoppar som innehållit en blandning av kokt linolja och paraffinolja som används av städfirman. Maskiner som stod i brandområdet var ej anslutna till något eluttag.

SPRIDNINGSRISK

Rökspridningen har skett till både kontor och verkstadslokalerna. Om branden fortsatt hade den troligen brutit igenom taket på kontorsdelen och sedan spridit sig till väggen och takfoten på verkstadsdelen. Brandspridningen till hela byggnaden har således förelegat utan släckningsinsats.

SPÅR

Inga spår tagna p.g.a. det helt uppenbart vad som orsakat branden. Foton tagna och fotobilaga kan tas fram vid behov av polismyndigheten.

