

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i pappersbalar hos återvinningsföretaget på X-gatan i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson xx-xx-xx.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Måndagen den yy-yy-yy kl. 18.17, larmades X-stad Brandkår om en brand i pappersbalar utomhus på ovanstående adress. Station A, station B, station C larmades till platsen. Tankbilar larmades från Q-stad och Z-stad. Vid framkomst 18.23, kunde konstateras att det brann kraftigt i pappersbalar utomhus. Representant för företaget kom till platsen.

UNDERSÖKNING

Branden hade börjat utomhus i pappersbalar och spridit sig till ytterligare balar, vilka var placerade intill byggnad. Spridning in i byggnad var nära förestående, dels för att balarna var placerade intill och dels för att ett par dörrar stod öppna in till byggnaden. Brandkårens personal kunde dock förhindra spridning in i byggnaden. Närmsta granne är SJ:s bangård, och en hög sliprar på bangården böljade också att brinna, på grund av strålningsvärmens. Dessa kunde dock släckas snabbt. Branden var anlagd av yngre människor som sågs springa från platsen. Inga människor kom till skada.

SLUTSATSER

Pappersbalarna var lagrade intill byggnaden, och det var mycket nära att branden spridit sig in i den samma. Här får man naturligtvis se till att det finns utrymme mellan byggnad och pappersbalar. Man måste även ha bättre bevakning, så att obehöriga ej kan ta sig in på området.