

## HÄNDELSEN

I ett av rummen på villans övre våning hade en golvläggare slipat, lutat och sedan oljat in trägolvet. Detta arbete avslutade han runt 14-tiden dagen före. Några timmar efter det att golvläggaren lämnat villan tyckte de boende att det luktade brandrök, vilket man då trodde kom från en grannfastighet som brukade elda i sin öppna spis. På morgonen hade röken blivit ännu fränare, och när dörren till rummet öppnades stod brandröken tät där inne. Räddningstjänsten från X-by kunde snabbt lokalisera brandhärden till trossbotten under brädorna. Sågsån, golvbjälke och brädor var starkt kolade, varför det bara var en tidsfråga innan en fullt utbruten brand hade blivit ett faktum. Jag tycker branden har klassiska drag, d.v.s en typisk trossbottenbrand där linolja fått "götta till sig" under några timmar. När jag en gång i tiden läste på polishögskolan, kriminalteknik, fanns det flera exempel på anlagda bränder vilka hade iscensatts genom preparering av trossbottnar med linolja. I detta fallet handlar det ju inte om någon preparering, men däremot en stor okunskap om linoljans farlighet. Linoljan har också blivit allt vanligare inom måleri och golvbranschen, men dessvärre är inte kunskaperna i paritet med användandet. Ett flertal klara fall av bränder, vilka orsakats av självantändning i linolje- indränkta trasor och slipskivor, har passerat under de senaste åren. På golvoljans etikett varnas för att produkten kan självantända i trasor o.d. Sågsånsfylld trossbotten torde kunna räknas in under det sistnämnda... Skall bli intressant att se hur det aktuella försäkringsbolaget kommer att resonera.