

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet i servicehus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, brandinspektör.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brand har uppstått på ett köksbord i servicehuset X. En äldre kvinna har levande ljus på köksbordet och det brinner i papper på bordet. Det larmlagrade automatiska brandlarmet har utlösts och personal kom snabbt till platsen efter kvittering. Personal får med milt våld ut kvinnan som står och matar på papper från lägenheten och släcker branden. Larm till brandförsvaret utlöses. Troligtvis p g a att rök kom ut till korridoren . Rummen och korridoren är normalt larmlagrade och det är oklart i detta fall huruvida korridor-detektor eller larmlagrings tidsinställning på 6 minuter utlöst larm.

BYGGNADEN

Byggnaden är ett modernt äldreboende och försett med automatiskt brandlarm.

ERFARENHET

Detektorn i rummet bidrog till tidig alarmering och räddade sannolikt kvinnans liv. Personal som var utbildad kom snabbt till plats och kunde ta ut kvinnan och en katt och släcka branden på köksbordet. Den satsning som X-stad gjort att utöka skyddet genom att ha installera larmlagrade rökdetektorer på rummen i kombination med utbildning av personalen har i detta fall gett ett positivt resultat. Brandförsvarets insats begränsades till kontroll och vädring.