

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i kök.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten, som var på plats omedelbart efter att branden var släckt.

BYGGNAD

9 vånings flerfamiljshus, BR1 byggnad.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Larmbesked: "Lägenhets brand lågor genom fönster". Skrivet larmbesked "Ser lågor genom fönstret." Vid räddningstjänstens framkomst stod en kastrull i trapphuset och branden var släckt endast utvädring av röken skedde. Frun i huset hade satt på en kastrull med olja som fattade eld.

UNDERSÖKNINGEN

Genomfördes genom samtal med mannen som höll på och tvättade rent i köket.

BRANDORSAK

Kvarglömd kastrull med överhettad olja.

SPRIDNINGSRISK

Hade branden ej upptäckts och släckt hade spridningsrisk förelegat.

SLUTSATSER

Att olja i kastruller utan termostat där man ej kan kontrollera värmen är olämpligt.

ERFARENHETER

Med invandring har ett ökat bruk av matlagning med oljor skett.