

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Den xx-xx-xx inkastades molotovcoctails på två pizzerior i centrala X-stad med ca 15 minuters mellanrum. På restaurang A uppstod brand. På restaurang B uppstod ej brand. Pizzeriorna ägs eller drivs av syskon.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Karl Henriksson, brandförsvaret.

## **BESKRIVNING AV BYGGNADEN / OBJEKTET**

Restaurangerna är inrymda i äldre innerstadshus med stomme av trä och sten. De är belägna i gatuplan och har innertak av puts på träbjälklag.

## **BESKRIVNING AV AKTUELL LOKAL / LÄGENHET**

Lokalerna är normalt möblerade. Mängden stoppade möbler är begränsad.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Vittnen har sett att föremål inkastats på A-gatan och att brand uppstått. Avståndet mellan restaurangerna i km och tid medger att samme gärningsman kan ha utfört dåden.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden på A-gatan har undersökts av polisens tekniker. Avspärning på B-gatan sköttes dåligt varför restaurangägaren städade upp på morgonen (trasig ruta i entredörr samt odetonerad molotovcoctail). Detta medförde att undersökning ej var meningsfull.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk har förelegat på A-gatan.

## **SLUTSATSER**

Bränder av denna typ är svåra att skydda sig emot. Svensk bygglagstiftning utgår inte ifrån att föremål kastas in. Bättre glas i fasaden kanske hjälper men kan leda till andra brott. Med tanke på antalet bränder runt om i landet i denna typ av restauranger kanske insats bör ske genom att ägarna granskas noggrannare av polis, skattemyndigheter och migrationsverket. Ägarna bör samarbeta med polisen genom att omtala hotbilder o d.